CETESB

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CETESB - CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
BIBLIOTECA
AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR., 345 CEP 05489 PINHEIROS
SÃO PAULO - BRASIL

FONTES DE POLUIÇÃO QUE TIVERAM SUAS EMISSÕES CONTROLADAS E/OU ENCERRARAM ATIVIDADES APÓS AÇÕES DA CETESB

- AR -

MAIO/80
DIF/GAOC

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE FONTES DE POLUIÇÃO AMBIENTAL

DIRETORIA DE ENGENHARIA DO AR E DE AÇÃO METROPOLITANA

8201
C338f(RCET)
023022



SUMÁRIO

I - INTRODUÇÃO

II - CRITÉRIOS UTILIZADOS

III - APRESENTAÇÃO

IV - ANEXOS

CETESB - CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
BIBLIOTECA
AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR., 345 CEP 05489 PINHEIROS
SÃO PAULO - BRASIL

AR

I - INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a relação de fontes de poluição do ar que tiveram suas emissões controladas e/ou encerraram suas atividades no local após ações da CETESB.

A relação acima mencionada foi elaborada a partir de levantamento efetuado na documentação existente na DIF - Pastas P.I.C., arquivo e relatórios mensais da Gerência de Operações Corretivas e Gerência de Apoio as Operações Corretivas, referentes ao ano de 1977, 1978 e 1979.

Desta forma, os dados presentes neste relatório incluem as fontes de poluição do ar controladas até dezembro de 1979.

II - CRITÉRIOS UTILIZADOS

Após o levantamento das informações constantes de arquivo, foi realizado o cálculo da estimativa de emissão das fontes individualmente, de acordo com os fatores de emissão constantes do Compilation of Air Pollutant Emission Factors.

Considerou-se o material particulado proveniente de processos e operações industriais como poluente básico para obter-se um quadro de percentual de redução representativo. Optou-se por dar os valores das estimativas de emissão potencial e residual em quilograma por dia (kg/dia), devido a ordem de grandeza dos valores encontrados.

O cálculo da emissão de poluentes para as fontes que apresentam sistema de controle de poluentes, foi realizado levando-se em conta a eficiência do mesmo. Caso esta eficiência fosse desconhecida, a mesma foi estimada.

Para as fontes de poluição do ar que emitem gases, vapores e odores, não é apresentada a estimativa de emissão por ser o valor encontrado, desprezível em termos de redução da poluição.

É feita exceção à fabricação de ácido sulfúrico, no qual a estimativa está representada para o SO_x emitido.

III - APRESENTAÇÃO

O relatório é apresentado em forma de tabelas que estão divididas em quatro grupos.

O primeiro grupo refere-se as fontes de poluição que tiveram suas emissões reduzidas através de sistemas de controle de poluentes instalados devido a atuação da CETESB.

O segundo grupo é formado por fontes de poluição do ar que encerraram atividades após atuações da CETESB.

O terceiro grupo refere-se à fontes controladas, porém com informações incompletas quanto a endereço e estimativa de emissão.

O quarto grupo é formado por fontes de poluição que encerraram atividades com informações incompletas quanto a endereço e estimativa de emissão.

As fontes de poluição do ar estão ordenadas dentro de cada grupo pelo tipo de atividade industrial desenvolvido.

As tabelas apresentam os seguintes dados:

- Nome e endereço da fonte de poluição considerada.
- Fonte de poluição efetivamente controlada.
- Medida de controle adotada para aquela fonte mencionada.
- Estimativa de emissão:
  - . potencial - representa a estimativa de emissão da firma como um todo, sem levar em conta os equipamentos de controle de poluentes eventualmente existentes.
  - . residual - é o valor da estimativa de emissão de poluentes considerando-se o sistema de controle de poluentes em operação.
  - . percentual de redução - a partir dos dois valores encontrados acima, calculou-se o percentual de redução de emissão.

Nota:- Na coluna "estimativa de emissão", são fornecidos dois conjuntos de valores.

Os valores que aparecem sem parêntesis referem-se ao total de emissão das fontes de poluição existentes na indústria.

Os valores entre parêntesis dizem respeito as fontes controladas, existentes na indústria.

Caso os dois conjuntos de valores coincidam, conclue-se que a indústria possui todas as suas fontes de emissão controladas.

GRUPO I

FONTES DE POLUIÇÃO DO AR DAS INDÚSTRIAS QUE TIVERAM SUAS EMISSÕES REDUZIDAS ATRAVÉS DE SISTEMAS DE CONTROLE INSTALADOS DEVIDO A ATUAÇÃO DA CETESB

ATIVIDADE:- 00 Extração e Tratamento de Minerais

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Pedreira Itaquera S/A Estr. de Itaquera, 1001 Itaquera	- Britagem primária - Britagem secundária - Britagem terciária	Umectação nas britagens	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 10 Indústria de Produtos de Minerais não Metálicos

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Artefatos de Vidros N.S. das Graças Ltda R. Campo Largo, 953 Moóca	2 Fornos p/fusão de vidro	Instalou chaminé para dispersão dos poluentes	-	-	-
002	Cal.Brás Ind. e Com. Ltda Av. N. Sra da Assunção, 600 Butantã	2 Britadores 3 Hidratores	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) nos britadores Instalou ECP (lavador espray c/ chicanas)nos hidratores.	1240 (1240)	13 (13)	99 (99)
003	Calfix Com. e Ind. de Materiais p/ Construções Ltda R. Cel. Ferreira Leal, 10 Butantã	2 moinhos martelo	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) nos moinhos martelo	33 (33)	3,3 (3,3)	90 (90)
004	Cal hidratada Barueri Ltda Rua Tres, 15 Barueri	3 moinhos martelo	Revisou SVLE e ECP (filtros mangas) nos moinhos martelo	44 (44)	0,44 (0,44)	90 (90)
005	Celite S/A Ind. e Com. R. Itapura, 626 Tatuapé	1 Moinho de bolas 1 Britador 18 cabines de pintura	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) no moinho e no-britador Revisou SVLE e ECP (filtro de lã de vidro)nas cab.de pint.	1742 (1728)	186 (172)	89 (90)

ATIVIDADE:- 10 Indústria de Produtos de Minerais não Metálicos

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Celite S/A Ind. e Com. R. Itapura, 626 Tatuapé	4 fornos cadinho	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) nos fornos cadinho	-	-	-
006	Cerâmica Artística Tupy Ltda R. Monsenhor Francisco de Paula, 109 São Caetano do Sul	3 fornos de cozimento ou queima	Substituiu os fornos de cozimento por mu flas elétricas (Produtos de combustão)	-	-	-
007	Cia Cimento Portland Itaú Estr. do Jaraguá, 550 Jaraguá	- Descarga do caminhão em depósito aberto (galpão)	Enclausurou o depósito	333 (333)	3 (3)	99 (99)
		2 Moinhos martelo	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) nos moinhos martelo			
		1 Hidratador	Instalou SVLE e ECP (lavador tipo impingement) no hidratador			
		3 Ensacadeiras	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) nas ensacadeiras			

CETESB

ATIVIDADE:- 10 Indústria de Produtos de Minerais não Metálicos

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
008	Cia vidraria Santa Marina R. João Alfredo, 163 Santo Amaro	1 canal c/(165) queimadores	Instalou SVLE e ECP (2 lavadores, 2 ciclones, 1 cond. separador de sólidos) no canal	553 (406)	309 (162)	44 (60)
		2 máq. p/fibragem 2 sist. de aplic. do ligante	Revisou SVLE e ECP (2 camaras de expansão c/ chuveiros e 2 ciclones) na fibragem e na aplicação de lingote			
		1 linha de de corte	Instalou SVLE com saída borbulhando em córrego			
		2 Pistolas p/ aplicar tinta	Revisou SVLE e ECP (fibras de lã de vidro) nas pistolas p/ aplicar tinta			
009	Concrebrás S/A Engenharia de Concreto Av. Castelo Branco, 5151 Barra Funda	- Pátio de descarga	- Umectação do pátio de descarga	40 (40)	4 (4)	90 (90)
		8 silos de armazenagem	- Instalou ECP (filtros manga) nos respiros dos silos de armazenagem			

CETESB

ATIVIDADE:- 10 Indústria de Produtos de Minerais não Metalicos

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
010	Concreto Redimix de São Paulo S/A Av. Morumbi, 7450 Ibirapuera	- Silo de armazenagem	Instalou ECP (filtro manga) no respiro do silo de armazenagem	76 (15)	63 (2)	17 (87)
011	Concreto Redimix de São Paulo S/A Rua Fortunato Ferraz, 400 Lapa	- Corte e descarga de sacos de cimento - Elevador de canecas 8 Silos - Depósito ao ar livre	Instalou SVLE e ECP (filtros mangas) no corte e descarga, elevador de caneca e nos silos Umectação do depósito ao ar livre	38 (38)	4 (4)	90 (90)
012	Construtora Osvaldo A. Gianella Cosag Ltda Av. Lourenço Zaccaro, 200 Barueri	1 Secador rotativo	Revisou o SVLE e ECP (lavador spray) no secador rotativo	126 (126)	1 (1)	99 (99)
013	Engemix Engenharia, Ind. Com. S/A Av. Afonso de Taunay, 4925 Barra Funda	3 silos de armazenagem - Descarga de agredos em moega de alimentação da correia transportadora	Instalou ECP (filtros manga) nos respiros dos silos de armazenagem Revisou SVLE e ECP (substituindo o lavador existente por filtros manga) na moega de alimentação	90 (90)	9 (9)	90 (90)

CETESB

ATIVIDADE:- 10 Indústria de Produtos de Minerais não Metálicos

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
014	Felix e Antunes Ltda Rua Padre João Gualberto, 248-B Santana	Carga e Descarga da matéria prima	Umectação e isolação da carga e descarga da materia prima.	-	-	-
015	Gail Guarulhos S/A Ind. e Com. R. Cavadas, 899 Guarulhos	1 Moinho	Instalou SVLE e ECP (filtro de tecido)no moinho.	2.661 (2.660)	267 (266)	90 (90)
016	Gracil Grafite Industrial Ltda Estr. Santana de Parnaíba, 2 Cajamar	2 Moinhos martelo	Revisou SVLE e ECP. (lavador e camara de expansão)nos moinhos martelo.	-	-	-
017	H.S. Leal e Cia Ltda R. Maria Rosa, 107 Carapicuiba	2 Moinhos de galga 2 Peneiras Vibratórias 10 Ensacadeiras	Instalou SVLE e ECP (filtros manga)nos moinhos de galga Enclausurou as peneiras vibratórias. Revisou SVLE e ECP (filtros manga) nas ensacadeiras.	-	-	-
018	Ibar - Ind. Brasileira de Artigos Refratários S/A Av. Ibar, 2 Poá	1 forno rotativo 1 Secador rotativo	Revisou SVLE e ECP (multiciclone) no forno rotativo. Revisou SVLE e ECP (ciclone lavador no	15476 (8641)	6776 (1.100)	56 (87)

CETESB

ATIVIDADE:- 10 Indústria de Produtos de Minerais Não Metálicos

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Ibar Ind. Brasileira de Artigos Refratários S/A		forno rotativo)			
		1 forno rotativo	Revisou SVLE e ECP (multiciclone) no forno rotativo			
		1 Secador rotativo	Revisou SVLE e ECP (multiciclone lavador) no secador rotativo.			
		2 Conjuntos de Peneiras - Silos de armazenamento 5 Misturadores	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) nas peneiras, silos e nos misturadores.			
		2 Moinhos tipo Aro 1 Moinho Raymond 1 Moinho de Rolos 1 Moinho de Bolas 3 Moinhos Martelo	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) nos vários moinhos relacionados na fonte de poluição.			
		1 Moinho de Bolas	Revisou SVLE e ECP (ciclone e filtros manga) no moinho de bolas.			

33-10-040/I

CETESB

ATIVIDADE:- 10 Indústria de Produtos de Minerais não Metálicos

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
019	Marmoaria Panzoldo Ltda R. Guaranesia, 289 V. Maria	1 Lixadeira 1 Politriz	Adotou sistema de umidificação nas lixadeira e politriz	-	-	-
020	Moagem. de Minérios Zuccaro Ltda Rua Casa Verde, 109 Casa Verde	1 moinho de mandibula c/ peneira 1 moinho de rolo c/peneira vibratória 1 peneira vibratoria	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) nos moinhos e nas peneiras vibratórias	-	-	-
021	Tatini e Cia Ltda R. Edmundo de Carvalho, 11 Ipiranga	Moinho	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) no moinho.	7 (7)	0,07 (0,07)	99 (99)
022	Usina de Beneficiamento de Caolim Cotia Ltda Estr. do Matão, km 03 Cotia	Roscas Helicoidais	Enclausurou o sistema de transportes e no alivio, instalou uma caixa de expansão	-	-	-
023	Vidraria Piratininga R. Emilio Mallet, 453 Tatuapé	2 cabines p/ jateamento de areia	Revisou SVLE e ECP (lavador Air Tumblé) trocando a bomba de recirculação de água instalado no jateamento de areia.	-	-	-

CETESB - DIV. DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL
BIBLIOTECA
CETESB

33-I-0-040/I

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Alfema S/A Ind.e Com. de Metais Av. Henry Ford, 185 Moóca	1 Forno Reverbero Basculante 1 Forno cadinho p/refino	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) nos fornos reverbero e cadinho	10 (10)	2 (2)	80 (80)
002	Aluminio Trofa Ltda Av. Alberto Ramos, 660 Ipiranga	2 Fornos cadinho	Instalou SVLE e ECP (filtros manga) nos fornos cadinho	2 (2)	0,2 (0,2)	90 (90)
003	Amortex S/A Ind. e Com. de Amortecedores e Congêneros R. Arnaldo Magniccaro, 475 Santo Amaro	1 Cabine de pintura 2 Tanques decapante c/ H_2SO_4 2 Estufas elétrica	Revisou SVLE e ECP (cortina d'água) na cabine de pintura Instalou SVLE e ECP (lavador c/ enchimento) nos tanques decapantes Revisou SVLE e ECP (ciclone) nas estufas.	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:-Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
004	Anemotermica Engenharia e Indústria Ltda Av. Dr. Alberto Jackson Byington,22 Osasco	5 Cabines de pintura	Desativou a operação de pintura	-	-	-
005	Antoniní - Comércio e Indústria Ltda. Av. Carlos Ferreira Endres, 655 Guarulhos	1 Jateamento de areia	Instalou SVLE e ECP (lavador Spray) no jateamento de areia	-	-	-
006	Artefatos de Aluminio Do Lar Ltda. R. Marques de Valença,411 Mooca	1 Forno cadinho 4 Laminadoras	Tranferiu o forno e as laminadoras do - local, permanecendo a seção de galvano-plastia	1 (1)	0 (0)	100 (100)
007	Arthur Eberhardt S/A Inds. Reunidas R. Pelotas, 93 V. Mariana	1 Tanque de cromeação 1 Pintura e envernizamento a revólver.	Desativou a operação de cromeação Desativou a operação de pintura e envernizamento	-	-	-

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Arthur Eberhardt S/A Inds. Reunidas R. Pelotas, 93 V. Mariana	3 Politrizes duplas	Revisou SVLE e ECP (ciclone) nas politrizes.	-	-	-
008	Beneficiamento de Metais Corfil Ltda. R. Endres , 444 Guarulhos	1 Incinerador para recuperação de resíduos de ouro	Foi desativado o incinerador para recuperação de resíduos de ouro	-	-	-
009	Bera do Brasil Metalurgi e Com. de Metais Ltda. Av. das Nações Unidas, 8023 Santo Amaro	6 Fornos chama direta 1 Forno rotativo 3 Fornos elétricos	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) nos fornos chama direta Revisou SVLE e ECP (filtros manga) no forno rotativo Instalou SVLE e ECP (baterias de filtros manga) nos fornos elétricos	180 (180)	19,9 (19,9)	89 (89)

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
010	Blinda Eletromecânica Ltda. Av. Ressaca, 862 Jabaquara	2 Fornos cadinho	Instalou SVLE e ECP (torre de enchimento com argila expandida) nos fornos cadinho	0,4 (0,4)	0,04 (0,04)	90 (90)
011	Brasiligas Ind. e Com. de Metais Ltda. R. Bruna, 523 Moóca	1 Forno rotativo	- Desativou o forno rotativo	170 (142)	28 (0)	84 (100)
012	Braspictus Pinturas e Jateamento Ltda. R. Augusto F. de Morais, 371 Santo Amaro	- Cabine de pintura	Instalou SVLE e ECP (cortina de água) na cabine de pintura	-	-	-
013	Brazaço Mapri Inds. Metalúrgicas S/A Av. Mofarrej, 971/1215 Lapa	- Fosfatização de zinco - Fosfatização de manganes - zincagem	Instalou SVLE e ECP (lavador de gases) p/ cada fonte	-	-	-

33-I-0-040/I

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Brazaço Mapri Inds. Metalúrgicas S/A Av. Mofarrej , 971/1215 Lapa	3 Decapagens com H_2SO_4 - Niquelação - Calcinação - Desplacagem 1 Decapagem c/ferroclene	Instalou SVLE e ECP (lavador de gases)p/ cada fonte	-	-	-
014	Brobrás Ferramentas Pneumáticas Ind. Com. Ltda. R. Costa Aguiar, 466 Ipiranga	1 Cabine de Pintura 1 Tanque de desengraxante 1 Tanque de oxidação	Instalou SVLE e ECP (cortina d'água) na cabine de pintura Instalou SVLE e ECP (lavador spray) nos tanques	-	-	-
015	Bronzearte Ind. Com.de Lustres Ltda. R. Oscar Freire, 1732 Jardim América	- 1 Tanque decapante c/solução de arsênico 1 Cabine de pintura	- Instalou SVLE e ECP (lavador spray) no tanque Instalou ECP (cortina d'água) na cabine de pintura	-	-	-

33-1-0-040/1

CETESB

33-10-040/1

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Bronzearte Ind. Com. Lustres Ltda. R. Oscar Freire, 1732 Jardim América	- Jateamento de areia	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) no jateamento de areia	-	-	-
016	Calpemetal Ind. Com de Metais Ltda. Rua 7 Lotes 19, nº 170 Guarulhos	2 Fornos rotativo	Desativou os fornos rotativos	7 (6)	1 (0)	86 (100)
017	Carpi Ind. Com. Ltda Rua Madre de Deus, 904 Moóca	1 Forno cadinho	Instalou SVLE e ECP (filtros manga) no forno cadinho	4 (4)	0,2 (0,2)	95 (95)
018	Casqueiro Ind. Com de Alumínio Ltda. Rua Dona Escolastica M.da Fonseca,171 Vila Matilde	1 Forno cadinho	Desativou o forno cadinho	0,40 (0,40)	0 (0)	100 (100)
019	Cia. Importadora e Industrial Dox Av. Jurucê, 552 Indianópolis	2 Fornos cadinho - Vazamento em Shell-Molding	Revisou SVLE e ECP (ciclone e lavador venturi) nos fornos cadinho Revisou SVLE e ECP - (filtro de lã de vidro) no vazamento.	8 (8)	0,8 (0,8)	90 (90)

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
020	Construções Metálicas Pierre Saby S/A Av. Industrial, 2558 Santo André	1 Pintura a revolver	Transferiu a operação de pintura para o local de montagem	-	-	-
021	Cooper 100 Indústria e Com.Ltda. Rua 4 s/nº Guarulhos	2 Fornos Rotativo	Desativou os fornos rotativo	274 (250)	24 (0)	91 (100)
022	Cromecânica Ind.Com.de Peças Ltda. R. Maraca, 40 Jabaquara	1 Tanque p/banho de cromo	Instalou SVLE e ECP (tanque de imersão de gases c/H_2O e $NaCO_3$) no tanque p/banho de cromo.	-	-	-
023	Daicast - Fundição de Ligas e Metais Ltda. R. Aprigio Gonzaga,525 Jabaquara	3 Fornos cadinho 1 Máquina de fundir sob pressão	Instalou SVLE e ECP (lavador venturi) nos fornos e na máquina de fundir sob pressão	0,2 (0,2)	0,02 (0,02)	90 (90)
024	Elgin Máquinas S/A Av. Lothar W. Hoene, 2130 Mogi das Cruzes	2 Fornos Cubilot	Foram desativados os fornos cubilot	11 (11)	0 (0)	100 (100)

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:-Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Elgin Máquinas S/A Av. Lothar W. Hoene, 2130 Mogi das Cruzes	1 Maq.de limpeza c/ granalha de aço	Revisou SVLE e ECP (ciclone e filtros manga) na máquina de limpeza com granalha de aço.	-	-	-
025	Eriço do Brasil Com. e Ind. Ltda. Av. dos Emissários, 226 Barra Funda	- 1 Forno elétrico de calcinação.	- Instalou SVLE e ECP (ciclone e lavador spray tipo chicanas) no forno elétrico.	-	-	-
026	Estabelecimento Mecânico Tupan R. Padre Raposo, 377/389 Mooca	- 1 Cabine de pintura	- Instalou SVLE e ECP (cortina d'água) na cabine de pintura	-	-	-
027	Estevão - Modelos e Equipamentos p/ fundição Ltda. Estr.V.Ema, 971 V. Prudente	2 Fornos cadinho	Desativou os fornos cadinho	0,21 (0,21)	0 (0)	100 (100)

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
028	Extralum S/A Ind. e Com. R. Enxovia, 438 Santo Amaro	2 Fornos cadinho	Desativou os fornos cadinho	1 (1)	0 (0)	100 (100)
029	Fábrica de Lustres Lapa Ltda. Rua Felix Guilhem, 290 Lapa	1 Forno cadinho	Desativou o processo de fusão	0,5	0	100
030	Ferragens e Laminação Brasil S/A Rua Prof.Gustavo Pires de Andrade,720 V. Prudente	1 Forno cadinho	Instalou SVLE e ECP (Bat.filtro Manga) no forno cadinho	20 (11)	10 (1)	50 (91)
031	Ferramentas Stanley S/A R. dos Missionários, 641 Santo Amaro	20 Esmerís 10 Politrizes	Revisou SVLE e ECP (coletor de pó) nos esmerís e nas politrizes.	-	-	-
032	Fundalumínio Ind.Com. de Artef. de Metais Ltda. R. Paulina, 732/744 Mooca	2 Fornos cadinho	Instalou SVLE e ECP (lavador spray) nos fornos cadinho	1 (1)	0,1 (0,1)	90 (90)

53-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
033	Fund'Center Anna Maria Av. Sapopemba, 4731 Moóca	1 Forno cadinho - Vazamento em Shell - Molding	- Mudou o forno e o vazamento em shell - molding para outro local	4 (4)	0 (0)	100 (100)
034	Fundição de Aluminio Pioneiro Ltda Rua Quatro, 68 Cotia	- 1 Forno cadinho	- Instalou SVLE e ECP (lavador venturi)no Forno cadinho	30 (1)	29,1 (0,1)	3 (90)
035	Fundição Balansins Ltda. Estrada Embú-Guaçú, km 35,5 Embu	- 5 Máquinas de Shell - Molding.	- Substituiu o óleo combustivel das máquinas de Shell - Molding para GLP (produtos de combustão).	-	-	-
036	Fundição de Metais Extralit Ltda. Rua Aurélia, 150 Lapa	1 Forno cadinho 6 Conjuntos de fornos e coquilas	Substituiu o combustivel líquido por GLP (Produtos de Combustão).	-	-	-

33-10-040/1

CETESB - CIA. DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL
BIBLIOTECA
CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
037	Fundição e Recuperadora Fazenda Ind. e Com. Ltda. Estrada da Fazenda N.S. do Carmo,122-A Itaquera	2 Fornos rotativo	Revisou SVLE e ECP (lavador venturi) nos fornos rotativos	3 (3)	0,3 (0,3)	90 (90)
038	Galvanoplastia Cromolux Ltda. R. dos Inocentes, 90 Socorro	- 2 Tanques p/cromeação	- Instalou SVLE e ECP (lavador) nos tanques de cromeação-	-	-	-
039	Galvanoplastia Cromolux Ltda. R. dos Inocentes, 135 Socorro	18 Politrizes	Instalou SVLE e ECP (filtros manga) nas politrizes	-	-	-
040	Galvanoplastia Cromozin Ltda R. Visconde de Sta. Izabel, 227 Santo Amaro	- 1 Banho decapagem	- Instalou SVLE e ECP (lavador de gases c/ coluna de enchimento) no banho de decapagem	-	-	-
041	General Magnetic Ind. e Com. Ltda. R. Antonio das Chagas, 1302 Santo Amaro	- 2 Pinturas c/pistola a revólver	- Desativar a operação de pint.	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
037	Fundição e Recuperadora Fazenda Ind. e Com. Ltda. Estrada da Fazenda N.S. do Carmo,122-A Itaquera	2 Fornos rotativo	Revisou SVLE e ECP (lavador venturi) nos fornos rotativos	3 (3)	0,3 (0,3)	90 (90)
038	Galvanoplastia Cromolux Ltda. R. dos Inocentes, 90 Socorro	- 2 Tanques p/cromeação	- Instalou SVLE e ECP (lavador) nos tanques de cromeação-	-	-	-
039	Galvanoplastia Cromolux Ltda. R. dos Inocentes, 135 Socorro	18 Politrizes	Instalou SVLE e ECP (filtros manga) nas politrizes	-	-	-
040	Galvanoplastia Cromozin Ltda R. Visconde de Sta. Izabel, 227 Santo Amaro	- 1 Banho decapagem	- Instalou SVLE e ECP (lavador de gases c/ coluna de enchimento) no banho de decapagem	-	-	-
041	General Magnetic Ind. e Com. Ltda. R. Antonio das Chagas, 1302 Santo Amaro	- 2 Pinturas c/pistola a revólver	- Desativar a operação de pint.	-	-	-

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
042	Girelli & Cia. Ltda. Rua Xavier de Toledo, 158 Santo André	1 Forno Cubilot	Revisou SVLE e ECP (lavador venturi) no forno cubilot	11,9 (11,9)	0,56 (0,56)	95 (95)
043	Glorimar Ind. Metalúrgica Ltda. R. Dr.Gabriel Rezende, 268 Moóca	2 Fornos cadinho	Revisou SVLE e ECP (filtro manga) nos fornos cadinho	1 (1)	0,07 (0,07)	93 (93)
044	Indusmek S/A Ind. e Com. Rua Elizio Teixeira Leite, 200 N.Senhora do Ó	1 Tanque de Cromeação	Instalou SVLE e ECP (lavador spray com chicanas) no tanque de cromeação	-	-	-
045	Ind. e Com. Swiss-Metal Ltda. R. Platina, 992 Tatuapé	3 Fornos cadinho	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) nos fornos cadinho	12 (12)	1 (1)	92 (92)
046	Ind. Metalúrgica Indob Ltda. R. Pitinga, 51 V. Prudente	- Fluxagem 2 Cubas de Zincagem	Revisou SVLE e ECP (lavador spray) na fluxagem. Revisou SVLE e ECP (filtro manga) nas cubas de zincagem	1 (1)	0,1 (0,1)	90 (90)

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:-Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
047	Ind. Metalurgica Jaboticabal Ltda Av. Guara (lote 14) Moóca	1 Forno cadinho	Trocou a chaminé por dispersão dos poluentes	-	-	-
048	Ind. Metalúrgica Ubá Ltda. R. Solidonio Leite, 161 V. Prudente	2 Fornos cadinho	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) nos fornos cadinho	5 (5)	0,5 (0,5)	90 (90)
049	Internacional Ajaj S/A R. do Lago, 205 Ipiranga	2 Fornos cadinho	Substitui os fornos cadinho por fornos de indução	-	-	-
050	Irmãos Oddone e Cia, Ltda. R. Ezequiel Ramos, 449 Moóca	- 2 Tanques de anodização	- Instalou SVLE e ECP lavador de gases c/ coluna de enchimento nos tanques de anodização	-	-	-
051	João Duarte e Cia. Ltda. R. Cajuru, 511/523 Belenzinho	1 Forno Cubilot	Instalou SVLE e ECP (lavador venturi) no forno cubilot	28 (28)	1 (1)	96 96

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
052	José Tomotaka Sato e Cia. Ltda. Av. de Pinedo, 244 Socorro	- 2 Tanques decapagem com HNO_3	- Instalou SVLE e ECP (torre de absorção) nos tanques de decapagem	-	-	-
053	Lamsa - Laminação e Artef. de Metais S/A R. Tobias Barreto, 812 Mooca	2 Fornos reverbero	Instalou SVLE e ECP (lavador venturi) nos fornos reverbero	18 (18)	6 (6)	67 (67)
054	Máquinas e Ferrovias São Paulo S/A R. Amedea Centini, 130 Limão	8 Fornos de aquecimento Zincagem à quente	- Desativou a operação de zincagem	-	-	-
055	Máquinas Piratininga S/A Av. São Paulo,123 Saúde	- 1 Cabine de pintura 3 Tanque desengraxante 3 Tanque decapante	- Revisou SVLE e ECP (cortina d'água) na cabine de pintura Instalou SVLE e ECP (lavador spray) nos tanques desengraxante Instalou SVLE e ECP (lavador spray) nos tanques decapante.	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
056	M.B. Indústria Metalúrgica S/A R. Major Sertório, 573 Consolação	- - Tanque decapante - Tanque cromeante - Tanque desengraxante	- Revisou SVLE e ECP (torre de absorção) nos tanques	-	-	-
057	Mecânica Jaguaribe S/A Av. Jaguaré, 288/336 Butantã	2 Cubas zincagem	Instalou SVLE e ECP (lavador) nas cubas de zincagem	2 (2)	0,2 (0,2)	90 (90)
058	Mecânica Reunida Ind.Com. Ltda. Av. Pavão, 693 Indianópolis	1 Forno cadinho	Instalou SVLE e ECP (lavador) no forno cadinho	1 (1)	0,1 (0,1)	90 (90)
059	Meridional S/A Com. e Ind. R. Valério de CArvalho,70 Pinheiros	- 1 cabine de pintura	- Revisou SVLE e ECP (filtro seco) na cabine de pintura	-	-	-
060	Metalco Construçoes Metálicas S/A R. Carlos Liviero, 561 -km 12,5 Saúde	2 Pinturas a revolver 2 Tanques de zincagem 2 Decapagem 1 Tanque Cloreto duplo amonia e zinco	Desativou a pint. e a seção de galvanoplastia permanecendo no local outros setores industriais	59 (59)	0 (0)	100 (100)

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
061	Metalur Ltda. R. das Olarias, 515 V. Prudente	- 1 Forno basculante	- Desativou o forno basculante	40 (20)	20 (0)	50 (100)
062	Metalúrgica Adriática Ltda. R. Pirassununga,145 Moóca	3 Fornos cadinho 5 Afiadoras com rebolo duplo 4 Politrizes	Revisou SVLE e ECP (camara de expansão e lavador venturi) nos fornos cadinho Revisou o SVLE e ECP (ciclone e filtros manga) nas afiadoras Revisou SVLE e ECP (ciclones) nas politrizes	7 (7)	0,35 (0,35)	95 (95)
063	Metalúrgica Bender S/A R. Voluntarios da Pátria, 4370 Santana	3 Cabines de Pintura 2 Fornos cadinho	Instalou SVLE e ECP (cortina d'água) nas cabines de pintura Substituiu o carvão coque por óleo diesel (prods.de combustão)	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Metalúrgica Bender S/A R. Voluntários da Pátria, 4370 Santana	9 Politrizes 1 Lixadeira duplo	Revisou SVLE e ECP (ciclones) nas politrizes e lixadeira duplo	-	-	-
064	Metalúrgica Corona Ltda. Alameda dos Bandeirantes, 1280 Embu-Guaçu	- 17 Fornos termoelétricos	- Instalou SVLE e ECP (lavador de gases c/ águas) nos fornos termoelétricos	50 (50)	10 (10)	80 (80)
065	Metalúrgica Eletrel Ltda. R. Freire da Silva, 337 Cambuci	1 Cabine de pintura	Instalou SVLE e ECP (cortina d'água) na cabine de pintura	-	-	-
066	Metalúrgica e Fundição Wama Ltda Rua Prof. João Machado, 237 N.Senhora do Ó	2 Fornos cadinho 1 Jateamento de areia	Instalou uma chaminé para dispersão de poluentes Substituiu o ECP (ciclone) existente por filtros manga no jateamento de areia	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
067	Metalúrgica Ipê S/A Estr. de V.Ema, 1006 V. Prudente	4 Fornos cadinho	Substituiu os fornos cadinho por fornos elétricos	26 (26)	4 (4)	85 (85)
068	Metalúrgica La Fonte R. Augusto Ferreira de Morais, 690 Socorro	- 10 Tanques de cromeação 1 Tanque desplacante 1 Tanque decapante	- Instalou SVLE e ECP (lavador de gases c/ solução de $NaCO_3$) nos tanques de cromeação desplacante e decapante	-	-	-
069	Metalúrgica Madia Ltda R. Guarei, 284/288 Moóca	3 Fornos cadinho	Instalou SVLE e ECP (filtros manga) nos fornos cadinho	4 (4)	0,2 (0,2)	95 (95)
070	Metalúrgica de Matteo Ltda. Rua Quinze de Agosto, 50 Diadema	- - Queima de resíduos ao ar livre	- Desativou a queima de resíduos ao ar livre.	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
071	Microlite S/A Ind. e Com. R. Antonio Iervolino, 202 Guarulhos	2 Fornos p/ fusão de alcatrão asfáltico 2 Estufas de peças prensadas	Instalou SVLE e ECP (pós queimadores) nos fornos para fusão de alcatrão asfaltico e nas estufas.	-	-	-
072	Montarte Artefatos de Metal Ltda. R. Potiguares, 72 Tatuapé	1 Serra circular 2 Esmeris 1 Revólver p/ pintura	Transferiu a serra circular, os esmeris e o revólver para pintura para um novo local.	-	-	-
073	Nevoni Equip. Odontomédico Hospitalares Ltda. Rua Don João V, 266/280 Lapa	2 Cabines de pintura 1 Forno basculante	Instalou SVLE e ECP (cortina d'água) na cabine de pintura Desativou o forno basculante.	-	-	-
074	Niquelação Peres Ltda. R. Manaus, 324 Moóca	3 Tanques p/ decapagem	Mudança do processamento na decapagem			

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
075	Padrão Ind. Metalúrgica e Com. S/A. Av. Celso Garcia, 3209/29 Tatuapé	3 Cabines de pintura	Instalou SVLE e ECP (cortina de água) nas cabines de pintura	-	-	-
076	Peças Muvilop de Parabrisa Ltda. R. Terezina, 625 Moóca	1 Forno cadinho	Trocou a chaminé para dispersão dos poluentes.	-	-	-
077	Premessa S/A Ind. e Com. Av. Nossa Senhora do Ó,565 Nossa Senhora do Ó	3 Fornos elétricos	Instalou SVLE e ECP (lavador venturi) nos fornos elétricos	234	14	94
		5 Silos de Armazenagem de areia 2 Cabines p/ Jateamento. 1 Equipamentos p/classificação e recuperação da areia	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) nos silos, cabines para jateamento e na classificação e recuperação da areia.	(234)	(14)	(94)
078	Remesa S/A Ind. Com. Av. Prestes Maia, 585 Diadema	4 Fornos reverbero	Desativou os fornos reverbero	411 (50)	361 (0)	12 (100)

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
079	Revenaço Com. e Ind. de Aço Ltda. R. Visconde de Parnayba, 1486 Brás	- Decapagem c/ácido sulfúrico	Eliminou operação de decapagem c/ácido sulfúricc	—	—	-
080	Rubi Ind. de Artef. de Metais Ltda. R. Padre Maurício,160/182 Moóca	- 1 Jateamento por granalha	- Revisou SVLE e ECP (filtro manga) no jateamento por granalha.	-	-	-
081	S. Hanashiro e Cia. Ltda. Av.Imperatriz Leopoldina, 681 Lapa	1 Forno cubilot	Instalou SVLE e ECP (filtro manga e lavador spray) no forno cubilot.	13 (13)	1,5 (1,5)	88 (88)
082	Santos e Thomé R. Lombroso,352 V. Prudente	4 Politrizes duplo	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) e instalou novos captores nas politrizes	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
083	Senio Combustão Controlada Ltda. R. Gomes de Carvalho,928 Jardim Paulista	1 Cabine de pintura	Instalou SVLE e ECP (cortina d'água) na cabine de pintura	-	-	-
084	Siderurgica Barra Mansa S/A. Rua Major Paladino, 881 Lapa	1 Tanque decapante com H_2SO_4 aquecido	Instalou SVLE e ECP (lavador hidro venturi) no tanque de decapagem com H_2SO_4	-	-	-
085	Tecnicas Elétro Mecânicas Telem S/A. R. Arcipreste de Andrade, 372 Ipiranga	2 Cabines de pintura	Revisou SVLE e ECP (cortina d'água) nas cabines de pintura	-	-	-
086	Tecnifunger Técnicas de Fundição Gerais Ltda. Rua Luiz Rodrigues de Freitas,30 Guarulhos	1 Forno cubilot - Panela de espera p/ inoculação de sílica e magnésio	Instalou SVLE e ECP (lavador venturi)no forno cubilot. Desativou a produção de inoculação de silica e magnésio.	43 (41)	4 (2)	91 (95)

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Tecnifunger Técnicas de Fundição Gerais Ltda. Rua Luiz Rodrigues de Freitas, 30 Guarulhos	1 Jateamento de areia	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) no jateamento de areia			
		1 Misturador de areia	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) no misturador de areia			
087	Tratamento Térmicos Marwal Ltda. Al. Sub. Tenente Francisco Hierro, 292 Vila Maria	6 Fornos p/ aquecimento	Revisou SVLE e ECP (filtro manga) nos fornos para aquecimento.	-	-	-
		1 Tanque de decapagem	Instalou SVLE e ECP (lavador tipo spray) no tanque de decapagem			
		2 Fornos elétrico	Instalou sistema adequado de tiragem de prods. de combustão para dispersão dos poluentes.			

CETESB

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:-Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
088	Tubofil Trefilação S/A. R. Serra de Bragança, 1025 Tatuapé	- 4 Tanques de decapagem 2 Tanques p/neutralização	- Instalou SVLE e ECP (lavador tipo hidro-venturi) nos tanques de decapagem e neutralização	-	-	-
089	Ueno e Ikeda Industrias Metalúrgicas Ltda. Av. Casa Grande, 1205 Diadema	- 2 Forno cadinho	- Desativou os fornos cadinho	4,06 (0,06)	2 (0)	51 (100)
090	Varela Senra e Cia. Ltda. R. Paulino Vital de Moraes, 179 Santo Amaro	3 Fornos cadinho	Instalou SVLE e ECP (lavador venturi c/ separador de gases c/ venezianas) nos fornos cadinho	0,5 (0,5)	0,05 (0,05)	90 (90)

CETESB - CIA. DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL
BIBLIOTECA
CETESB

53-10-040/1

ATIVIDADE:- 11 Indústria Metaúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
091	Zincão Ind. e Com.de Galvanoplastia Ltda. R. Madre de Deus, 1527 Mooca	3 Tanques decapante 1 Tanque desengraxante	Instalou SVLE e ECP (ventiladores) para dispersão dos poluentes	-	-	-
092	Zincoflex Zincagem Ltda. R. Yamoto, 640 Vila Maria	3 Tanques decapante	Desativou a operação de decapagem	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 12 Indústria Mecânica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Ceeco do Brasil Máquinas Ltda. Rua Francisco Bayardo, 183 Perdizes	3 Lixadeiras de disco - Pintura a revolver	Desativou as operação das lixadeiras e da pintura à revolver.	-	-	-
002	Satam - Hardoll Com. Indl. de Equipamentos Sadoll S/A. Rua Oscar Thompsom, 56 Santa Cecilia	1 Cabine de Pintura	Instalou SVLE e ECP (cortina d'água) na cabine de pintura	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 13 Indústria de Material Elétrico e de Comunicações

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Diverama Diversões Eletronicas Ind. e Com. Ltda. Rua Guaianazes, 187/209 Santa Efigênia	- 2 Revolveres para pintura	- Desativou a operação de pintura à revolver	-	-	-
002	Ind.Com. de Artef. de Borracha Haiti Ltda. R. Flora,173	1 Misturador Bambury	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) no misturador Bambury	-	-	-
003	Jorma Fiação Impressa Ltda. R. Nova Clélia, 46 Tatuapé	1 Máquina de corrosão com esteiras transp.	Instalou SVLE e ECP (leito de carvão ativo) na máquina de corrosão	-	-	-
004	S/A Materiais Elétricos "SAME" Rua Sande,90 Lapa	2 Tanques de estanhagem	Instalou SVLE e ECP (lavador de gases com enchimento) nos tanques de estanhagem.	-	-	-

ATIVIDADE:- 15 Indústria de Madeira

SITUAÇÃO:-Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Catalana S/A Industrial de Madeiras R. São Jorge, 393 Tatuapé	-	-	-	-	-
		5 Vibradores de mesa	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) nos vibradores de mesa			
		3 Cabines de pintura	Revisou SVLE e ECP (bateria de filtros aeroglass) nas cabines de pintura			
		1 Serra vertical	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) na serra vertical			
		2 Lixadeiras de sapata	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) nas lixadeiras de sapata.			
		- Silo de armazenamento	Armazenagem adequada do produto.			

CETESB

ATIVIDADE:- 15 Indústria de Madeira

SITUAÇÃO:-Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
002	G.Garitá R. Ibitinga,711-A Moóca	4 Serras 1 Desempenadeira 1 Lixadeira 2 Tupias 3 Furadeiras 3 Tornos 1 Prensa 2 Lixadeiras 2 Tornos	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) nas várias operações relacionadas na fonte de poluição	-	-	-
003	Ind.de Artef.de Madeira Dearon Ltda. R. Pedro Francisco Viana,3 Ipiranga	1 Lixadeira de fita	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) na lixadeira	-	-	-
004	Madeireira Sapopemba Ltda. Av. Guapira, 1607/1609 Tucuruvi	1 Serra circular	Mudou a serra circular do local	-	-	-
005	Metropolitan Transports S/A R. Arari Leite, 91 Vila Maria	1 Plaina 1 Tupia 4 Serras 1 Furadeira	Instalou SVLE e ECP (ciclone e filtro manga) nas várias operações relaciona	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 15 Indústria de Madeira

SITUAÇÃO:-Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Metropolitan Transports S/A R. Arari Leite, 91 Vila Maria	1 Trancador 1 Esquadradeira	das na fonte de poluição			
006	Serraria Moraes Pinto S/A. Av. dos Autonomista, 3299 Osasco	4 Plainas 1 Desempenadeira 1 Serra circular	Revisou SVLE e ECP (ciclones) nas plainas e na desempenadeira. Instalou SVLE e ECP (filtros manga) na serra circular.	-	-	-

ATIVIDADE:- 16 Indústria de Mobiliário

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Abaeté Indústria de Móveis Ltda. Estr. de Vila Ema, 3300 V. Prudente	2 Cabines de pintura 5 Serras circulares	Desativou a operação de pintura Instalou SVLE e ECP (caixa de retenção) nas serras circulares.	-	-	-
002	A Lusitana S/A Rua Gaspar Martins, 446 Santana	- 1 Cabine de Pintura	- Instalou SVLE e ECP (filtro seco-telas de lã de rocha) na cabine de pintura.	-	-	-
003	Ciprian Arispe Delgadilho R. Guararapes, 1520 Santo amaro	1 Serra circular 1 Lixadeira	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) na serra circular e na lixadeira	-	-	-
004	Decoraçoes e Instalaçoes 3R Ltda. Rua Capote Valente,1121 Pinheiros	5 Lixadeiras circular (manual) 4 Lixadeiras elétrica	Instalou cabines providas com SVLE e ECP (filtro de tecido) nas lixadeiras circulares Instalou SVLE e ECP (duas unidades móveis de filtros manga) nas lixadeiras elétrica.	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 16 Indústria de Mobiliário

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Decorações e Instalações 3R Ltda. Rua Capote Valente, 1121 Pinheiros	1 Cabine de pintura	Instalou SVLE e ECP (cabine c/cortina d'água) na cabine de pintura	-	-	-
005	Fabramo Fábrica Brasileira de Moveis Rua Maria Angélica, 71 Nossa Senhora do Ó	- - Descarga do silo 1 Depósito (galpão aberto) 1 cabine de pintura	- Construiu novo silo de descarga Fechou o galpão para depósito. Revisou SVLE e ECP (cortina d'água) na cabine de pintura	-	-	-
006	Ind. e Com de Madeiras Bambu Ltda. R. Sete de Setembro, 178/210 Santo Amaro	4 Lixadeiras 2 Fresas automática 1 Serra multipla 2 Serras manual 1 Plaina	Revisou a SVLE e ECP (ciclones) nas lixadeiras, fresas automáticas, serras e na plaina.	—	—	-
007	Ind. e Com. de Móveis de Aço Paflan Ltda Av. Santa Marina, 2239 Nossa Senhora do Ó	1 Cabine de pintura	Instalou uma nova cabine de pintura com SVLE e ECP (cortina d'água)	—	—	-

ATIVIDADE:- 16 Indústria de Mobiliário

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
008	Irmãos Cucielo Ltda. R. José Cardoso, 3 Tatuapé	- - Pintura à revolver	- Instalou uma cabine totalmente enclausurada, provida de SVLE e ECP(filtro de lã de vidro)	-	-	-
009	Irmãos Kremer S/A Av. Morumbi, 8548 Santo Amaro	2 Pinturas à revolver	Instalou SVLE e ECP (filtro seco) nas pinturas	-	-	-
010	Irmãos Rampazzo Ltda. Av. General Ataliba Leonel, 1155 Santana	- 2 Cabines de pintura a revolver	- Revisou o SVLE e ECP (filtro seco - lã de rocha) nas cabines de pintura	-	-	-
011	Itaquera Arte Móveis Ind. Com.Ltda Av. Amador Bueno da Veiga, 1730/800 Penha	5 Serras circular 1 Plaina 2 Lixadeiras elétricas manual - Cabine de pintura	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) nas serras circulares e plaina Revisou SVLE e ECP (filtros manga) nas lixadeiras Revisou SVLE e ECP (cortina d'água) na cabine de pintura	-	-	-

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 16 Indústria de Mobiliário

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
012	Joia Ind. e Com. de Artef. de Madeira Ltda R. Acaraje, 116 Ipiranga	2 Cabines de pintura	Revisou SVLE e ECP (cortina d'água) nas cabines de pintura	-	-	-
013	José Pepe Tapeçaria R. José Bento, 137/155 Cambuci	3 Revólveres p/ pintura	Instalou uma cabine de pintura com SVLE e ECP (cortina de água)	-	-	-
014	Mesa - Móveis p/ Escritório Ind. Com. Ltda Av. Athenas, 500/520 Ibirapuera	1 Cabine de pintura 2 Lixadeiras 1 Coladeira 1 Esquadrejadeira	Revisou SVLE e ECP (cortina d'água) na cabine de pintura Revisou SVLE e ECP (filtros manga) nas lixadeiras, coladeira e esquadrejadeira	-	-	-
015	Monumento Marcenaria e Carpintaria Ltda R. Dr. José Maria de Azevedo, 48/50 Cambuci	1 Lixadeira de fita	Revisou SVLE e instalou ECP (camara de sedimentação e sacos coletores) na lixadeira de fita	-	-	-
016	Móveis Pastores S/A R. Nicolino Stoffa, 79/116 Limão	11 Cabines de pintura	Instalou SVLE e ECP (lavador c/enchimento) na cabine de pintura	-	-	-

ATIVIDADE:- 16 Indústria de Mobiliário

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Móveis Pastores S/A. R. Nicolino Stoffa, 79/116 Limão	19 Serras 1 Fresa 9 Tupias 1 Plaina 12 Lixadeiras	Revisou SVLE e ECP (ciclone) nas serras fresas, tupias e plaina. Revisou SVLE e ECP (filtros manga) nas lixadeiras	-	-	-
017	Móveis Teperman S/A R. Marina Crespi, 77 Mooca	2 Cabines de pintura - Descarga de serragem dos silos p/os caminhoes 1 Desempenadeira 1 Desengrossadeira 1 Tupia 2 Esquadrejadeiras 2 Serras de Fita	Revisou SVLE e ECP (cortina d'água) na cabine de pintura. Enclausurou a operação de descarga de serragem. Revisou SVLE e ECP (ciclones) nas serras de fita, esquadrejadeiras, desengrossadeira e na - desempenadeira.	-	-	-
018	Móveis Teperman S/A R. Marina Crespi, 160 Mooca	2 Cabines de pintura 1 Lixadeira tipo chicote 2 Lixadeiras de fita	Instalou SVLE e ECP (cortina de água) na cabine de pintura Desativou a operação da lixadeira Instalou SVLE e ECP (filtro manga) nas lixadeiras.	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 16 Indústria de Mobiliário

SITUAÇÃO:-Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Móveis Teperman S/A R. Marina Crespi, 160 Moóca	1 Lixadeira de rolo 1 Serra circular	Revisou SVLE e ECP (filtro manga) na lixadeira Revisou SVLE e ECP (ciclone e filtros manga) na serra circular.	-	-	-
019	Prodis S/A Indl.de Móveis Instalações e Empreendimentos Rua Ferreira de Araujo, 1000 Pinheiros	- Carga e descarga 1 Cabine de Pintura	Transferiram do local a carga e descarga, e a cabine de pintura	-	-	-
020	Rosenhain S/A Ind. e Com. Rua Fabia, 404 Lapa	1 Desempenadeira 1 Plaina 3 Serras circular 1 Tupia 1 Lixadeira	Instalou SVLE e ECP (ciclone e filtro - manga) na desempenadeira, plaina,serras circular,tupia e lixadeira.	-	-	-
021	Ã Pneuasa Ltda. R. Tijuco Preto, 863/867 Tatuapé	6 Maqs. p/raspagem de pneus	Instalou SVLE e ECP (filtros manga) nas máquinas de raspagem de pneus.	-	-	-
022	Getoflex Ind. e Com. Av. Rotary, 281 Guarulhos	3 Misturadores Bambury	Instalou SVLE e ECP (filtros manga) nos misturadores Bambury.	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 16 Indústria de Mobiliário

SITUAÇÃO:-Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Getoflex Ind. e Com. Av. Rotary, 281 Guarulhos	1 Cabine de pintura 4 Jateamentos c/ Granalha de Aço	Revisou SVLE e ECP (cortina d'água) na cabine de pintura Revisou SVLE e ECP (filtros manga) nos jateamentos com granalha de Aço.	-	-	-
023	Neòbor Ind. e Com. Ltda. Av. Sta. Catarina, 1308 Jabaquara	- 2 Misturadores Bambury - Seção de pesagem de negro de fumo	- Instalou SVLE e ECP (filtros manga) nos misturadores Bambury. Enclausurou a seção de pesagem de negro de fumo.	-	-	-
024	Stowe - Woodward Elastomeros Ltda. R. Ulisses Cruz, 1205 Tatuapé	- 6 Tornos p/retifica dos cilindros	- Instalou SVLE e ECP (ciclone e filtro manga) nos tornos p/ retifica.	-	-	-
025	Ind. e Com. Sincouro S/A R. João de Faria,7 Tucuruvi	1 Depósito de pó de couro 2 Cabines de pintura	Enclausurou o depósito de pó de couro Revisou SVLE e ECP (cortina d'água) nas cabines de pintura	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 20 Indústria Química

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Águas Sanitárias Super Globo de São Paulo S/A. Av. Rio das Pedras, 1692 Vila Formosa	2 Tanques de hipoclorito de sódio	Fechou as aberturas dos tanques	-	-	-
002	Brazmo S/A Produtos Químicos R. Kiel, 55 Casa Verde	- - Armazenamento e enchimento de bombonas com ácido muriático	- Instalou ECP (Captação de gases no respiro e absorção em solução de soda)	-	-	-
003	Bressiani S/A Ind. e Com. Rua Gomes Freire,10 Lapa	- - Aquecimento e depósito de sebo	- Instalou SVLE e ECP (filtro de carvão ativo) no aquecimento e deposito de sebo	-	-	-
004	Cia. Imperial de Inds. Químicas do Brasil Tucuruvi	- - Transporte 3 Misturadores de Rosca Armazenamento de mat. - prima	- Revisou SVLE e ECP (filtros manga) no transporte Enclausurou a oper. dos misturadores. Armazenagem adequada da mat. prima.	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 20 Indústria Química

SITUAÇÃO:-Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
005	Cia. Nitroquímica Brasileira R. José Arthur Nova, 165 São Miguel Paulista	48 Potes de nitração 2 Torres de absorção de H_2SO_4	Instalou SVLE e ECP (duas colunas de absorção do óxido de nitrogênio, através da recirculação de água em série - nas colunas) nos potes de nitração e nas torres de absorção de ácido sulfúrico.	SO_x=2552 (SO_x=2552)	SO_x= 255 (SO_x=255)	90 (90)
006	Cia. Paulista de Fertilizantes "Copas" Av. Industrial, 1600 Santo André	1 Secador 1 Resfriador 1 Granulador c/recuperação de amonia	- Desativou o granulador. secador e resfriador, permanecendo no local deposito de produtos.	1.760 (1.760)	0 (0)	100 (100)
007	Enro Industrial Ltda. Rua Bernardino Motta,251 Santana	1 Tanque de oxidação	Instalou SVLE e ECP (torre de absorção, camara de sedimentação, pós queimador) no tanque de oxidação	-	-	-
008	Foseco do Brasil Prods. p/Metalurgia Ltda. Via Raposo Tavares,km15 Butantã	2 Estufas de secagem 1 Maçarico 1 Misturador 1 Misturador helicoidal	Mudou o lay out no processamento de fluxantes para fundição,conservando os mesmos equipamentos.	-	-	-

BIBLIOTECA
CETESB

ATIVIDADE:- 20 Indústria Química

SITUAÇÃO:-Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Foseco do Brasil Prods.p/Metalurgia Ltda. Via. Raposo Tavares, km 15 Butantã	- Carga e descarga do misturador	Instalou SVLE e ECP (filtros manga) na carga e descarga do misturador.	-	-	-
009	Gasparini Ind. e Com Ltda. Rua Camburiu,83 Lapa	- 3 moinhos de rolos	- Trocou as matérias primas na fabricação de tinta)	-	-	-
010	Ind. Química River Ltda. Rua Asea,60 Guarulhos	4 Reatores p/produção de sulfato de Zn e cloreto de Mg 1 Tanque de armazenagem de HCL	Instalou SVLE e ECP (Torre de lavagem e lavador de pratos) nos reatores para produção de sulfato e cloreto Instalou ECP(lavador no respiro do tanque de armazenagem de HCL	-	-	-
011	Liquigás do Brasil S/A Av. Washigton Luis s/nº Guarulhos	- 1 Incinerador	- Desativou o incinerador	-	-	-
012	Litargo Química e Metalurgica Ltda. Rod. Regis Bittencourt, km 52,7 Itapecerica da Serra	1 Forno cadinho	Instalou SVLE e ECP (filtro manga e lavador) no forno cadinho	2 (2)	0,2 (0,2)	90 (90)

CETESB

ATIVIDADE:- 20 Indústria Química

SITUAÇÃO:-Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Litargo Química e Metalúrgica Ltda. Rod. Regis Bittencourt, km 52,7 Itapecerica da Serra	1 Forno de oxidação	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) no forno de oxidação	–	–	–
013	Metalcor Tintas e Vernizes Metalgráficos Ltda. R. Ibitinga, 538 Mooca	- - Cozimento do verniz	- Encerrou a operação de cozimento de verniz.	82 (81)	1 (0)	99 (100)
014	Poliquímica Ind. e Com. S/A Estr. de Campo Limpo, 1960 Santo Amaro	4 Reatores - Moagem e ensacamento - Moagem e ensacamento - Descarga de litargírio do forno rotativo, moagem, ensacamento e alívio do elevador de canecas	Instalou SVLE e ECP (torre de lavagem c/ solução de soda caustica) nos reatores Instalou SVLE e ECP (filtro manga e lavador tipo ciclone) na moagem e ensacamento. Instalou SVLE e ECP (filtro manga) na moagem e ensacamento Instalou SVLE e ECP (filtro manga e lavador tipo ciclone) na descarga de litargírio do forno rotativo, moagem, ensacamento e alivio do elevador de canecas	–	–	–

CETESB

ATIVIDADE:- 20 Indústria Química

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Poliquímica Ind. e Com. S/A Estr. de Campo Limpo, 1960 Santo Amaro	- Fabricação de amina metil fenol	Modificou o processo industrial. Está utilizando reator provido de condensador para refluxo e a adição das matérias primas é feita através de bombeamento de tanques fechados.			
		- Produção de nitrato de metais	Eliminou o processo industrial da produção de nitrato de metais.			
		- Fabricação de poliamida	Modificou o processo industrial substituindo uma das matérias primas, e esta trabalhando - com reator fechados providos com condensador de refluxo.			
015	Kibon S/A Ind. Alimentícias R. Santo Arcádio, 346 Santo Amaro	-	-	-	-	-
		1 Cabine de pintura	Revisou o SVLE e - ECP (cortina d'água) na cabine de pintura			
		6 Misturadores p/pós	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) nos misturadores			

CETESB

ATIVIDADE:- 20 Indústria Química

SITUAÇÃO:-Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
	Kibon S/A Ind. Alimentícias R. Santo Arcádio, 346 Santo Amaro	1 Torrador rotativo horizontal p/cacau	Revisou SVLE e ECP (ciclones e filtros manga) no torrador rotativo para cacau.	-	-	-
		1 Torrador rotativo rotativo horizontal p/ amendoim	Revisou SVLE e ECP (ciclones) no torrador rotativo p/ amendoim.			
		7 Adaptadores p/funis	Revisou SVLE e ECP (lavador air tumbler) nos adaptadores p/ funis			
		1 Modulador de balas	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) no modulador de balas			
016	R.B.Equipamentos Contra Incêndio Ltda. Av. Bosque da Saúde, 565 Saúde	1 Cabine de Pintura	Desativou a operação de pintura	-	-	-
017	Renner Herrmann S/A Ind. de Tintas e Óleos Av. São Paulo, 400 Guarulhos	-	-	1,25 (1,25)	0,125 (0,125)	90 (90)
		6 Misturadores	Revisou SVLE e ECP (filtro manga) nos misturadores			
		- Pintura ao ar livre	Desativou a operação de pintura ao ar livre.			

CETESB

ATIVIDADE:- 20 Indústria Química

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
018	Ultrafertil S/A Ind. e Com. de Fertilizantes Av. Dos Emissários, 7650 Lapa	-Descarga de materia prima	Enclausurou o local com parede e lonas.	-	-	-

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 21 Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Laboratórios Andromaco S/A R. da Independência, 715/706 Cambuci	1 Incinerador de resíduos	O Incinerador foi desativado (produto de combustão).	-	-	-

ATIVIDADE:- 22 Indústria de Perfumaria, Saboes e Velas

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Niasi S/A Artigos p/ Cabelereiros e Perfumarias Av. Miruna, 971 Indianópolis	- 30 Misturadores - Micro pulverizador - Misturador helicoidal	- Instalou ECP(filtro manga) nos misturadores.	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 23 Indústria de Produtos de Matérias Plásticas

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Caner Plastic Ltda. Al. Angelina Caner Pazini,69 Taboão da Serra	Queima ao ar livre dos filtros de tela das extrusoras	Desativou a operação da queima ao ar livre dos filtros de telas das extrusoras	-	-	-
002	Elastroplast Ind. e Com. Ltda. R. João Ribeiro de Barros, 165 Socorro	1 Extrusora p/ PVC com ferro 3 Trafilas contínua	Desativou a operação de extrusão de PVC. Instalou SVLE no ponto de descarga da trafilas para dispersão dos poluentes	-	-	-
003	Ind. e Com. de Luminosos Super Ltda R. José Bento, 455/461 Cambuci	- 1 Cabine de pintura	- Instalou SVLE e ECP (cortina d'água) na cabine de pintura	-	-	-
004	Plascar Ind. de Plasticos Reforçados Ltda. Estr. do Alvarenga, 85 Santo Amaro	3 Lixadeiras manual	Instalou SVLE e ECP (filtros manga) nas lixadeiras	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 23 Industria de Produtos de Matérias Plásticas

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
005	Polyer Ind. Com de Polyester Ltda. R. Itaqueri, 103 Moóca	1 Serra de fita 2 Politrizes 4 Tornos 1 Furadeira 2 lixadeiras	Revisou SVLE e ECP (ciclones) nas politrizes serra de fita, tornos furadeira e nas lixadeiras.	-	-	-
006	Protermica Isolantes Térmicos Ltda. Rua Butiá, 43 Mooca	- - Armazenagem de isoporomoido.	Armazenagem adequada do produto.	-	-	-
007	Publitas S/A Ind. de Painéis e Luminosos R. Tabapuã, 1353 Jardim Paulista	1 Cabine de pintura	Revisou ECP e SVLE (cortina d'água) na cabine de pintura	-	-	-
008	York S/A Ind. e Com. R. Ten. Cel. Carlos da Silva Araujo,301 Santo Amaro	2 Estufas	Instalou SVLE e ECP (lavador venturi c/ coluna de enchimento) nas estufas.	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 24 Industria Textil

SITUAÇÃO:-Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Brasil - Color S/A R. Guarei, 73/77/83 Moóca	3 Ramas	Está incinerando os gases das ramas na câmara de combustão da caldeira	-	-	-
002	Cia. Brasileira de Fiação R. Américo Vespucci, 1170 V. Prudente	28 Cardas 16 Passadeiras 8 Massaroqueiras 116 Filatórios 18 Conicaleiras	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) nas várias operações relacionadas na fonte de poluição.	—	—	-
003	Lanificio Nave S/A R. Cantagalo, 76 Tatuapé	- - Máquina de fixação de tecidos	- Ligou a saída da máquina a uma chaminé p/ dispersão dos poluentes	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 24 Indústria Textil

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
004	São Paulo Alpargatas S/A R. Dr. Almeida de Lima,1130 Moóca	7 Jiggers	Instalou SVLE e ECP (lavador hidro-venturi) nos Jiggers	-	-	-
		1 Máquina p/estampagem	Instalou ECP (pós queimador) na máquina p/ estampagem			
005	Sussex Prê Encolhimento de tecidos Ltda. Rua Tucuna, 280 Perdizes	2 Máquinas lixadeira	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) nas lixadeiras	—	—	—

CETESB

ATIVIDADE:- 25 Indústria de Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Reiner Michels R. Michigan, 1170 Santo Amaro	1 Lixadeira de fita	Substituiu o ECP (ciclone) existente por filtros manga, nas lixadeiras de fita.	-	-	-
		1 Politriz 1 Lixadeira de boneca	Instalou SVLE e ECP (ciclone e filtro - manga) na politriz e na lixadeira de boneca			
		1 Fresadora	Instalou SVLE e ECP (ciclone) na fresadora.			

CETESB

ATIVIDADE:- 26 Indústria de Produtos Alimentares.

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Café Lourenço Ind.e Com. Ltda. Av. Celso Garcia,1472 Belenzinho	1 Conj.torrador(chama direta) 1 Resfriador	Desativou o conj.torrador e resfriador permanecendo no local depósito de prod.	16 (16)	0 (0)	100 (100)
002	Café Primor Paulistano Ind.Com.Ltda R. Joaquim Floriano, 951 Jardim Paulista	1 Torrador 1 Resfriador 3 Moinhos martelo	Revisou SVLE e ECP (ciclone) no torrador Revisou SVLE e ECP (ciclone)nos moinhos	5 (5)	1,41 (1,41)	72 (72)
003	Com.Ind. Saulle Pagnoncelli S/A R. Alfredo de Castro, 69 Barra Funda	Pátio de descarga 15 Moinhos	Enclausuramento da moega no Pátio de descarga Instalou SVLE e ECP (filtro manga) nos moinhos.	1.520 (1.400)	170 (50)	89 (96)
004	Fábrica de Pururuca Ideal Ltda R. Chagu, 121 Vila Formosa	1 Fogão a gás 1 Estufa	Desativou a operação permanecendo no local depósito de produtos	-	-	-
005	Iprol S/A Derivados de Origem Animal Rod. Raposo Tavares, km 29,5 Cotia	- 4 Digestores 2 Secadores rotativos	- Revisou SVLE e ECP (condensadores e pós queimador) nos digestores Revisou SVLE e ECP (ciclone) nos secadores rotativos.	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 26 Indústria de Produtos Alimentares.

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
006	Sanbra Soc.Algodoeira do Nordeste Brasileiro S/A. Av. Alexandre Mackenzie, s/nº Butantã	- 3 Tachos de acidulação de borra bruta	- Instalou SVLE e ECP (torre de lavagem c/ anéis de rasching) nos tachos de acidulação	-	-	-
007	Switt Armour S/A Ind. e Com. R. Particular, s/nº Santo André	Unidade de sub-produtos (digestores de matérias prima).	Desativada várias seções da unidade de sub-prods.(digestores de matéria prima)	-	-	-
008	Torradora Record Ltda. R. Lima Barreto, 218 Cambuci	1 Torrador de café 1 Resfriador	Instalou SVLE e ECP (ciclone e pós queimador) no torrador e no resfriador.	4,6 (4,6)	0,58 (0,58)	87 (87)

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 29 Indústria de Editorial e Gráfica

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Heleny S/A Ind. e Com. de Embalagens R. Jumana, 219/227 Moóca	- 1 Estufa litrográfica tipo túnel	- Instalou SVLE e ECP (pós-queimador) na estufa	-	-	-
002	Iphe Ind. de Papel Heliográfico Ltda R. Francisca Miquelina, 76 Bela Vista	1 Máquina p/ revelação 2 Máqs. p/impressão de formatos	Instalou SVLE p/dispersão dos poluentes	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 30 Indústrias Diversas

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Botões El Divino Boton Ltda Rua São Bento, 248 Sé	Pintura à Pincel	Instalou uma cabine de pintura c/SVLE e ECP (cortina d'água)	-	-	-

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 32 Indústria de Construção

SITUAÇÃO:-Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Construtora E.O.S. Ltda. R. Soror Angélica, 21 Casa Verde	1 Revolver p/pintura	Encerrou a operação de pintura no local	-	-	-

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 53 Serviços de Reparação, Manutenção e Conservação

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Aguiar Aranha S/A R. Cadiri, 851 Mooca	- Depósito ao ar livre, transporte, carga e descarga	Umectação no depósito ao ar livre, transporte, carga e descarga	-	-	-
002	Auto Mecânica Marcelo Ltda R. Zanzibar, 338 Casa Verde	1 Cabine de pintura	Instalou SVLE e ECP (filtro seco) na cabine de pintura	-	-	-
003	Auto Mecânica N. Sra. de Fátima R. Visconde de Parnaíba, 3185 Belenzinho	- Cabine de pintura	Instalou SVLE para dispersão dos poluentes	-	-	-
004	Decorações Brik - Rubens Michelli Praça Cipriano de Moraes, 254 Lapa	- Pintura a revólver feito ao ar livre	Transferiu do local a operação de pintura			
005	Vilamar Vila Mariana Com. e Repr. de Veículos S/A R. Domingos de Morais, 716 Vila Mariana	1 Cabine de pintura	Instalou ECP (cortina d'água) na cabine de pintura	-	-	-
006	Vilson Dias Barbosa R. Sábado D'Angelo, 377 Itaquera	1 Cabine de pintura	Enclausurou a cabine de pintura			

53-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 60 Comércio Atacadista.

SITUAÇÃO:- Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Carvoaria Higasi Av. Ceci, 2206 Jabaquara	-Ensacamento de carvão -Peneiramento manual	Esta realizando a operação de ensaque em compartimento fechado utilizando cones na parte frontal Umectação da área de peneiramento.	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 61 Comércio Varejista.

SITUAÇÃO:-Fontes Controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Bar e Pastelaria Lobinho Ltda. Rua Clemente Alvares, 307 Lapa	2 Fogoẽs	Elevou a altura da chaminé p/dispersão dos poluentes			
002	Cantina Gran Roma Ltda. R. Rui Barbosa, 172 Bela Vista	1 Fogão	Elevou a altura da chaminé para dispersão dos poluentes	-	-	-

CETESB

CETESB

CETESB - CIA. DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL
BIBLIOTECA

GRUPO II

FONTES DE POLUIÇÃO DO AR DAS INDÚSTRIAS QUE ENCERRARAM ATIVIDADES NO LOCAL APÓS AÇÕES DA CETESB

ATIVIDADE:- 10 - Indústria de Produtos de Minerais Não Metálicos

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	ALUMINA MATERIAIS REFRATÁRIOS LTDA Av. Dr. Rudge Ramos, 1190 São Bernardo do Campo	4 Fornos 1 Britador mandibula 2 Moinhos martelo 1 Misturador	-	150	0	100
002	CIA. DE MINÉRIOS BRASILEIROS R. Serra de Botucatu, 890/918 Tatuapé	3 Britadores 3 Moinhos de bola 5 Silos 2 Peneiras rotativas 6 Elevadores de canecas - Ensacamento 1 Secador rotativo	-	43	0	100
003	CONCRETEX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A R. Baronesa de Porto Carreiro, 1600 Barra Funda	- Descarga de Mat. prima 4 Silos 2 Correias transportadora - Balança - Dosador - Moega de descarga	-	40	0	100
004	CONSTRUTORA M. M. PEIXOTO LTDA Rua Capitão Luiz Ramos, 32 Vila Guilherme	- Queima ao ar livre	-	-	0	100
005	CRISTALERIA BELGA S/A R. Coelho Lisboa, 439/461 Tatuapé	2 Misturadores 2 Fornos p/ têmpera 24 Tornos de lapidação 5 Lixadeiras 2 Platinas 1 Forno elétrico 16 Maçaricos p/ corte	-	2	0	100

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 10 - Indústria de Produtos de Minerais Não Metálicos

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
		2 Fornos de fusão - Fornos de fusão e têm pera de vidro				
006	IND. E COM. DE CAL "SUPERCAL" LTDA Via Raposo Tavares, km 22,5 Cotia	2 Moinhos martelo - Hidratador	-	-	0	100
007	IND. TALCO P/ INSETICIDA MORTOSHI LTDA Via Anhanguera, km 38 Cajamar	4 Fornos - Moinho martelo	-	-	0	100
008	ITACAL BENEFICIAMENTO E COM. CAL LTDA Av. Rio das Pedras, 2420/2600 Tatuapé	- Mistura manual e mecâni ca 3 Moinhos de martelo - Ensacadeiras	-	2	0	100
009	IVIMA - IND.. VIDROS MANUFATURADOS LTDA Rua Ibitinga, 537 Moóca	3 Fornos de fusão 1 Forno de têmpera 2 Cabines de jateamento de areia 2 Fornos de fusão	-	3	0	100
010	M.R. COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA R. Américo Brasiliense, 1107 Santo Amaro	1 Betoneira elétrica p/ mistura 1 Lixadeira - Pintura à revólver	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 10 - Indústria de Produtos de Minerais Não Metálicos

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
011	N. F. MOTTA S/A R. Cel. Euclides Machado, 221 N. Senhora do Ó	1 Caldeira fogo tubular - Descarga e depósito - Transporte 3 Silos 1 Correia transportadora 1 Forno rotativo c/ 1 ciclone e 3 filtro manga 3 Silos c/ peneira 2 Tanques p/ asfalto 1 Misturador - Descarga do concreto em caminhoes 1 Solda oxi-acetileno 1 Pintura à revólver	-	165	0	100
012	PRISMATIC S/A VIDROS PRISMÁT. PRECISÃO Av. das Nações Unidas, 22109 Santo Amaro	1 Forno contínuo 1 Forno	-	11	0	100
013	STAF - SOC. TÉCNICA DE AREIA P/FUNDIÇÃO R. Ricardo Moreti, 173 Santo Amaro	1 Secador rotativo	-	-	0	100
014	VASIVIDRO LTDA R. Candapui, 57 Penha	2 Fornos de fusão 1 Forno p/ têmpera 1 Maçarico 8 Prensas 10 Esmeris - Misturador 1 Maçarico	-	2	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	ALPINA S/A IND. E COM. Av. Gal. Waldomiro de Lima, 717 Jabaquara	1 Forno p/ moldagem - Decapagem - Banho a quente c/ pó de PVC	-	-	0	100
002	ARAKI E MALLERBA LTDA Estrada de Sapopemba, 333 Ribeirão Pires	1 Forno para tratamento térmico	-	-	0	100
003	BETA INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A Av. Lourenço Zaccaro, 1300 Barueri	1 Incinerador 3 Moinhos de faca	-	56	0	100
004	BRAS MÁQUINAS IND. MECÂNICA LTDA R. 21 de Abril, 931 Belenzinho	1 Esmeril 1 Solda oxi-acetileno 1 Solda c/ eletrodos de ferro	-	-	0	100
005	BRINQUEDOS BANDEIRANTES S/A Rua Cuiabá, 197/203 Mooca	1 Caldeira fogo tubular 8 Serras circular 3 Desengrossadeiras 1 Batedeira para fabricação de cola	-	-	0	100
006	CENTAURO CROMAÇÃO ELETRÔNICA LTDA R. Sta. Rita, 359 Pari	1 Tanque de cromação 7 Politrizes 1 Cabine de pintura	-	-	0	100

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
007	COM. ATACADISTA DE TAMBORES USADOS Av. Casa Verde, 3441 Limão	1 Pintura a revólver 1 Máq. rotativa p/ limpeza - Estocagem de Thinner - Estocagem de resíduos químicos em tambores	-	-	0	100
008	DAMACENO COSTA E CIA. R. Travessa João Borba, 10 Móoca	2 Fornos à óleo c/ chama direta 2 Esmeris 1 Politriz	-	-	0	100
009	EDEM S/A - FUNDIÇÃO DE AÇOS ESPECIAIS R. Passo da Pátria, 1515 Lapa	1 Estufa de tratamento térmico 1 Estufa de secagem de machos 8 Esmeris móveis 5 Esmeris estacionários 2 Fornos elétricos a arco	-	43	0	100
010	ELETRO LIGAS H-5 LTDA R. Coimbra, 305 Brás	1 Forno cadinho	-	-	0	100
011	FORSUL - FORJARIA SUL AMERICANA LTDA Av. Otaviano Alves de Lima, 180 N. Senhora do Ó	3 Caldeiras 5 Fornos de alvenaria 1 Granalha de aço 3 Esmeris	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
012	FUNDIÇÃO CELSO DETÍLIO Av. Sapopemba, 4878 Móoca	2 Fornos cadinho 1 Estufa de alvenaria	-	8	0	100
013	FUNDIÇÃO ESTEVÃO LTDA R. Antonio Gomes, 510 Vila Prudente	1 Forno Cubilot 1 Forno basculante (chama direta) 1 Jateador de granalha 3 Shell-molding 7 Peneiras vibratórias 3 Misturadores 12 Máquinas pneumáticas 6 Esmeris 1 Estufa 1 Forno cadinho 1 Forno elétrico de indução	-	27	0	100
014	FUNDIÇÃO IKEDA LTDA R. Alcacer Kehir, 203 Tatuapé	1 Forno elétrico irradiante 1 Forno de aquecimento de machos de areia - Vazamento de metal das panelas p/ moldes	-	13	0	100
015	FUNDIÇÃO E METALÚRGICA HEDER LTDA Av. Bogaert, 303 Saúde	1 Forno revérbero 3 Shell-moldings - Vazamento em panelas 6 Esmeris	-	2	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
016	FUNDIÇÃO RENZULI LTDA Rua João Borba, 190 Móoca	1 Máquina Shell-molding 1 Forno tipo basculante 1 Peneira mecânica	-	1	0	100
017	GALVANIZAÇÃO SÃO LUIZ LTDA R. Francisco Pedroso de Toledo, 390 Saúde	3 Tanques decapante 2 cubas de zincagem 2 Estufas	-	6	0	100
018	GALVOTÉCNICA IND. E COM. LTDA Av. Alvaro Ramos, 760 Belenzinho	1 Forno cadinho 1 Forno revérbero 3 Tanques de zincagem	-	3	0	100
019	GERALDO BRAZ Av. Conselheiro Carrão, 420 - Casa 8 Tatuapé	1 Tanque p/ estanhagem 2 Tanques p/ decapagem 1 Maçarico p/ desengraxe 4 Maçaricos p/ solda	-	-	0	100
020	GLOBOMETAL IND. E COM. DE METAIS LTDA R. Abrahão Gonçalves Braga, 47 Saúde	2 Fornos rotativo - Queima dos resíduos oleosos	-	11	0	100
021	IND. E COM. ELEM S/A R. Dona Leopoldina, 539 Ipiranga	5 Cabines de pintura	-	-	0	100
022	IND. MECÂNIÇA PAULISTA S/A R. Ministro Ferreira Alves, 1031 Lapa	1 Forja 2 Revólveres p/ pintura	-	-	0	100

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
023	INDÚSTRIAS METALÚRGICAS GONLA S/A R. dos Cariris, 201 Diadema	5 Fornos rotativo 1 Forno cadinho 1 Panela de chumbo	-	36	0	100
024	IRMÃOS VALENTOS LTDA R. Clemente Bonifácio, 41 Móoca	1 Forno revérbero 2 Fornos cadinho 1 Forno basculante	-	7	0	100
025	ITL IND. E COM. ARTEF. DE METAIS LTDA Av. Presidente Medici, 1240 Osasco	1 Forno basculante - Forno cadinho	-	1	0	100
026	JOÃO GELAIDE R. Cipriano Barata, 556 Ipiranga	5 Politrizes - Tanque p/ cromeação	-	-	0	100
027	JONAS KEKORIUS MECÂNICA DE PRECISÃO R. Josefina de Almeida, 9 São Bernardo do Campo	4 Prensas mecânica	-	-	0	100
028	JOSÉ LUZ DEPRET R. Bom Pastor, 2484 Ipiranga	1 Forno cadinho	-	-	0	100
029	LEONARDO PINHO VALENTE Rua Nair, 123 Móoca	1 Revólver para pintura	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
030	LÍDIA RUSSO FORTE R. Sucuri, 7 Butantã	1 Forno cadinho 2 Esmeris 3 Politrizes 3 Furadeiras - Tanque decapante	-	2	0	100
031	LOS ALAMOS IND. E COM. DE METAIS LTDA Estrada de Santa Rita, km 46 Embú-Guaçu	2 Fornos rotativo 3 Fornos cadinho	-	7	0	100
032	MARIANO FRANCO E FILHOS R. Gal. Flores, 507 Bom Retiro	2 Fornos cubilot 3 Máquinas Shell-molding 2 Fornos cadinho	-	47	0	100
033	METAL CASTING S/A IND. E COMÉRCIO R. Porto Alegre, 153 Móoca	7 Moldagens em Shell-molding 2 Fornos cadinho 1 Forno cadinho	-	3	0	100
034	METALÚRGICA ALFREDO LIPPI S/A R. dos Estudantes, 451 Liberdade	5 Tanques decapante 1 Jateamento de areia 2 Cubas de zincagem 8 Fornos p/ forjaria 1 Forno cadinho	-	2	0	100
035	METALÚRGICA BRASILINA S/A R. do Bosque, 1260 Barra Funda	1 Estufa	-	-	0	100

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
036	METALÚRGICA CEZAR UNGARETTI LTDA R. Santa Clara, 114 Brás	1 Forno cadinho 1 Estufa de secagem de areia	-	-	0	100
037	METALÚRGICA COFEGA LTDA R. Guaimbé, 339 Móoca	7 Prensas 1 Tesoura 1 Solda elétrica 2 Lixas de fita 2 Politrizes 6 Prensas	-	-	0	100
038	METALÚRGICA EXACTA S/A R. Cavour, 720 Vila Prudente	18 Coquilhas 1 Jateamento por areia 20 Fornos cadinho 1 Esmeril	-	3	0	100
039	METALÚRGICA IRMÃOS DIAS LTDA R. Messidor, 73 Tucuruvi	1 Forno cadinho 1 Furadeira 2 Fornos 1 Plaina 1 Lixadeira 1 Serra 1 Politriz 2 Esmeris 1 Tacho 1 Serra circular 1 Estufa elétrica	-	1	0	100
040	METALÚRGICA MAZAM S/A R. Alexandre de Gusmão, 500 Santo Amaro	3 Fornos elétricos à arco	-	12	0	100

35-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
041	METALÚRGICA MISENPLIS LTDA R. Dr. Augusto Miranda, 1131 Lapa	5 Estufas de secagem elétrica	-	-	0	100
042	METALÚRGICA ORIENTE S/A Av. Celso Garcia, 2808 Brás	5 Shell-molding 3 Fornos cadinho 1 Jateamento de granalha	-	18	0	100
043	METASA S/A PRODS. DE AÇO INOXIDÁVEL R. Amélia, 3 N. Senhora do Ó	5 Prensas - Operação de desbaste - Pintura à revólver (manual) - Queima de lixo em terreno viz. ao ar livre	-	-	0	100
044	MIC S/A METALÚRGICA IND. E COM. R. Caminho do Engenho, 92-A Butantã	4 Fornos cadinho 1 Forno de recozimento 5 Esmeris c/ 2 rebolos 1 Máquina p/ jateamento de granalha de aço	-	3	0	100
045	PADRÃO IND. METALÚRGICA E COM. S/A Av. Regente Feijó, 233 Móoca	2 Cabines de pintura 2 Revólveres de pintura	-	-	0	100
046	PANORAMA FUNDIÇÃO DE METAIS LTDA R. Dna Ana Araújo de Paiva, 120 Vila Prudente	1 Forno rotativo 1 Forno cadinho	-	6	0	100

55-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
047	PARMIGIANI E ZENI LTDA R. Miguel Telles Jr., 416 Cambuci	10 Maçarico p/ fundição	-	-	0	100
048	P.A.S - ENG., PROTEÇÃO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES LTDA R. Dorati, 33-A Bom Retiro	- Forma p/ moldar - Misturador	-	-	0	100
049	RECUPERAÇÃO IND. COM. METAIS METTACOBRE LTDA R. Maria Angélica, 5 N. Senhora do Ó	2 Fornos rotativo 1 Forno rotativo	-	10	0	100
050	ROBJO IND. E RECUPERAÇÃO DE FERRO LTDA Rua James Stolz, 93 Vila Prudente	2 Fornos cadinho 2 Fornos basculante 1 Forno cubilot	-	27	0	100
051	ROTOSHELL IND. METALÚRGICA LTDA Estrada de Vila Ema, 3330 Vila Prudente	1 Forno revérbero 1 Jateamento por granalhas de aço 3 Maçaricos	-	2	0	100
052	ROWIS IND. METALÚRGICA LTDA R. Cisplatina, 862 Ipiranga	1 Forno de aquecimento 2 Fornos de recozimento elétrico 2 Tanques decapante	-	-	0	100
053	SERRALHERIA BINKAFER LTDA Av. Pres. Wilson, 4736 Ipiranga	1 Forno cadinho 1 Forno de recozimento	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
054	SOUZA SERVIÇOS GERAIS CONSERTO E PINTURA LTDA Av. Prof. Gioia Martins, 1004 Butantã	1 Cuba de zincagem	-	-	0	100
055	TAMPEL COM. DE TAMBORES LTDA Av. Bom Jardim, 343 Pari	1 Tanque de limpeza 1 Pintura à revólver	-	-	0	100
056	TRANSMECÂNICA S/A IND. DE MÁQUINAS R. São Francisco, 862 Santo Amaro	1 Cabine de pintura	-	-	0	100
057	TRI-PE-CAL LTDA RELAMINAÇÃO DE FERRO E AÇO Rua Teofilo Dias, 280 Móoca	- Forno de aquecimento	-	-	0	100
058	WENKLER ENG. E APLICAÇÕES TÉCNICAS LTDA Av. Maria Amália Lopes de Azevedo, 1683 Tucuruvi	6 Bicos p/ jateamento 3 Revólveres para pintura 1 Compressor	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 13 - Indústria de Material Elétrico e de Comunicações

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	CONDUTORES ELÉTRICOS R.G. LTDA R. João Soares, 81 Móoca	2 Tanques de decapagem 3 Máquinas de esmaltagem de fios	-	-	0	100

13-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 15 - Indústria de Madeira

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	ARTE DECORAÇÃO JOSÉ ELPÍDIO DA SILVA R. Cunha Gago, 612 Pinheiros	2 Serras 2 tupias 1 Lixadeira 1 Furadeira	-	-	0	100
002	ICEM S/A IND. COM. E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS R. Três, 450 Santo Amaro	1 Caldeira água tubular	-	-	0	100
003	IND. E COM. DE TAMANCOS JACAL LTDA R. Saivá, 4-C Penha	4 Serras de fita 1 Lixadeira	-	-	0	100
004	MADEIREIRA MUNICIPAL LTDA Estrada dos Casas, 2155 São Bernardo do Campo	1 Caldeira	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 16 - Indústria Mobiliário

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	BRASSYART METALÚRGICA DECORAÇÕES LTDA R. 3º Sargento João Lopes Filho, 99-C Vila Maria	3 Cabines de pintura	-	-	0	100
002	IND. DE MÓVEIS VALÉRIO S/A Av. Vautier, 452 Pari	1 Revólver p/ pintura	-	-	0	100

33-10-004/1

CETESB

ATIVIDADE:- 17 - Indústria de Papel e Papelão

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	INDÚSTRIAS DE PAPEL RACY LTDA Av. Raimundo P. de Magalhães, 1515 Pirituba	1 Caldeira	-	-	0	100
002	IND. REUNIDAS IRMÃOS SPINA S/A Av. Prof. Celestino Bourroul, 91 Limão	1 Cozimento e Blow-tank 4 Caldeiras de recuperação	-	3775	0	100

ATIVIDADE:- 18 - Indústria de Borracha

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	ATB S/A ARTEF. TÉCNICOS DE BORRACHA R. José de Siqueira, 221 N. Senhora do Ó	1 Caldeira água tubular 3 Misturadores de cilindros - Colocação do estearato de Zn nas mantas de borracha	-	-	0	100
002	COM. E RENOVADORA DE PNEUS INTERLAGOS LTDA Estr. de Parelheiros, 5137 Santo Amaro	1 Caldeira água tubular	-	-	0	100
003	FÁBRICA PIRATININGA DE ARTEF. DE BORRACHA LTDA R. Artur Lobo, 196 Jabaquara	1 Moinho de bola 1 Estufa de vulcanização 8 Injetoras plásticas 4 Imersoras de latex	-	-	0	100
004	GATES DO BRASIL S/A IND. E COM. R. Cesário Alvim, 602 Belenzinho	5 Misturadores cilíndrico 1 Bambury 3 Esmeris - Tanque 1 Máquina p/ revestimento dos tecidos tipo túnel 1 Secadeira de lona (tipo túnel) 1 Jateador de areia 2 Cabines fechada 2 Calandras 2 Prensas 7 Auto claves	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 18 - Indústria de Borracha

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
005	INBOR - IND. COM. DE ARTEF. DE BORRACHA LTDA R. Poncianos, 44 Vila Matilde	1 Caldeira fogo tubular	-	-	0	100
006	IND. DE ARTEF. DE BORRACHA LTDA R. F, nº 119 Vila Formosa	1 Caldeira fogo tubular 2 Auto claves p/ vulcanização de cilindros 1 Torno p/ retífica	-	-	0	100
007	SIGLA S/A IND. COM. DE ARTEF. DE BORRACHA R. Ulisses Cruz, 1343 Tatuapé	1 Bambury 6 Misturadores 3 Calandras 9 Auto claves 10 Prensas - Cabine fechada p/ jateamento de granalha de aço	-	-	0	100
008	SOC. INDL. DE ARTEF. DE BORRACHA PROTETEX LTDA R. Gaspar Rodrigues, 156 Vila Formosa	1 Caldeira 1 Misturador tipo calandra	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 20 - Indústria Química

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	AGRO EMBÚ S/A IND. E COM. Estr. Embú-M'Boi Mirim, 507 Embú	1 Caldeira fogo tubular 1 Caldeira fogo tubular 3 Digestores 4 Secadores - Moinho martelo - Armazenagem 1 Britador 1 Moinho martelo - Depósito de mat. prima - Silo para ensacamento	-	-	0	100
002	BIAGRO-VELSICOL PRODS. P/ AGRIC. LTDA R. Major Paladino, 275 Lapa	2 Caçambas c/ balança 1 Tanque c/ balança 3 Tanques misturadores abertos 2 Misturadores helicoidais 1 Ensacamento	-	-	0	100
003	BORETO E CARDOSO LTDA R. Zanzibar, 332/328 Casa Verde	2 Tanques de HCl - Reembalagem de formol	-	-	0	100
004	COINLAL IND. COM. DE LATEX LTDA Travessa Buenópolis, 18 Cambuci	6 Tanques com pá rotativa 1 Estufa tipo túnel	-	-	0	100

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 20 - Indústria Química

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
005	DATEX FERTILIZANTES LTDA Av. Gabriela Mistral, 1331 Penha	2 Fornos rotativo 1 Depósito de enxofre (ar livre) 1 Poço de fusão do enxofre 1 Conversor 1 Queimador de enxofre 1 Torre de absorção - Moinho micro - Embalagem do Fe_2O_3 - Estocagem do super-fosfato	-	SO_x = 2050	SO_x = 0	100
006	GERMANO RENE SACHSE R. Baluarte, 565 Jardim Paulista	1 Misturador 11 Maçaricos	-	-	0	100
007	NITROSIN S/A IND. E COM. PRODS. QUÍM. Rua Amambaí, 864 Vila Maria	- Depósito de produtos químicos	-	-	0	100
008	RAMIRES E CIA. LTDA R. Santa Crescência, 302 Butantã	2 Reatores aquecidos a óleo diesel 2 Tanques de diluição 1 Misturador de palhetos 1 Tanque de descarga	-	-	0	100
009	REAL TINTAS IND. E COM. LTDA Av. Cons. Carrão, 1337 Tatuapé	1 Tacho p/ aquecimento de verniz (cooker) 2 Digestores c/5 tachos 2 Moinhos	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 20 - Indústria Química

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
010	RECORDE S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS Rua Humberto I, 380 Vila Mariana	2 Caldeiras água tubular 6 Tachos p/ prod. cêra 1 Enlatamento automático 6 Tachos p/ prod. cêra líquida 1 Enlatamento manual 1 Ensacadeira sabão em pó	-	-	0	100
011	SOLORRICO S/A IND. E COM. Av. Mofarrej, 1500	2 Moegas 2 Silos 2 Misturadores 3 Peneiras 3 Ensacadeiras 1 Moinho 1 Granulador 1 Secador	-	16400	0	100
012	SUPERTINTAS IND. DE TINTAS E VERNIZES R. Dr. Miranda de Azevedo, 1241 Perdizes	3 Misturadores 2 Moinhos de cilindros	-	1	0	100
013	TECNOQUÍMICA IND. E COM. LTDA R. Vicente Rodrigues da Silva, 1100 Osasco	1 Caldeira fogo tubular 2 Misturadores - Torre de resfriamento	-	-	0	100
014	ZANINI E CURTIS LTDA R. Caetano de Campos, 282 - Fundos Tatuapé	- Carga e descarga - Peneira - Pesagem, embalagem de negro de fumo	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 23 - Indústria de Produtos de Matérias Plásticas

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	ACQUALANDIA CONSTR. E TRAT. DE PISCINAS LTDA R. Delfina, 94 Vila Madalena	- Misturadores - Moldagem manual	-	-	0	100
002	ACRILPLEX IND. DE CHAPAS ACRÍLICAS LTDA Via Anchieta, 1997 Ipiranga	2 Caldeiras fogo tubular 1 Reator 1 Bomba de vácuo - Tanque de polimerização - Destilador - Recuperador	-	-	0	100
003	SANTA ROSA EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA R. Honório Maia, 812/64 Tatuapé	2 Máquinas c/ agitação 1 Máquina c/ 3 cilindros p/ moagem 5 Impressoras e secadora	-	-	0	100
004	STYROCORTE CORTE TÉCNICO EM STYROPOR LTDA R. Falchi Gianini, 962 Vila Prudente	2 Caldeiras fogo tubular 1 Resfriamento do poliestireno (em cilindro) 1 Serra de fita 1 Moinho de martelos para recuperação	-	-	0	100
005	VENOPLAST IND. E COM. DE PLÁSTICO LTDA R. Silva Bueno, 1535 Ipiranga	2 Extrusoras de plástico	-	-	0	100

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 24 - Indústria Textil

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	ARTEX S/A FAB. ARTEF. TEXTEIS Pça Nami Jafet, 85 Ipiranga	1 Caldeira fogo tubular 7 Máquinasp/ abertura	-	-	0	100
002	BENEFICIADORA DE TECIDOS SONIA LTDA R. Vilela, 503/513 Tatuapé	2 Tornos mecânico 2 Mesas de Silk-screen	-	-	0	100
003	BRISATEX CORTINAS E ARTEF. MADEIRA LTDA Rua Joaquim Távora, 652 Vila Mariana	1 Pintura à revólver 2 Serras multipla 3 Pinturas p/ imersão 1 Serra circular 5 Teares	-	-	0	100
004	COMÉRCIO DE RESÍDUOS IPIRANGA LTDA R. Heitor Peixoto, 691 Cambuci	- Depósito de fardos de algodão	-	-	0	100
005	CIA. NACIONAL DE VELUDOS R. Carlos Gomes, 797 Santo Amaro	1 Batedor 7 Máquina cortadeira 28 Jiggers 1 Chamuscadeira 1 Secador Vertical 1 Fourlard p/ impermeabilização à frio 3 Conj. batedores	-	-	0	100
006	ESTAMPARIA TEA LTDA R. Tuiuti, 1023 Tatuapé	1 Caldeira	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 24 - Indústria Textil

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
007	ICEB IND. E COM. DE ESTOPA BANDEIRANTES LTDA R. Camé, 316 Móoca	1 Carda 1 Prensa	-	-	0	100
008	INDUVEL - IND. DE VELUDOS S/A R. Tuiuti, 1189 Tatuapé	9 Estufas	-	-	0	100
009	LANIFÍCIO ABIB CURY R. Azevedo, 335 Tatuapé	5 Tanques de lavagem 6 Barcas 6 Turbos 2 Ramas	-	-	0	100
010	LANIFÍCIO DAUD S/A R. Serra do Japi, 299 Tatuapé	1 Rama	-	-	0	100
011	LANIFÍCIO PIRITUBA S/A Av. Benedito Andrade, 71 Pirituba	24 Teares 1 Máquina p/ secar 1 Engomadeira	-	-	0	100
012	LANIFÍCIO SANTO AMARO S/A R. Retiro, 145 Tatuapé	1 Rama 16 Barcas 1 Calandra 1 Polimizadeira	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 24 - Indústria Textil

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
013	LAVÍNIO SERGIO EPPRECHT R. Gabriel de Rezende Filho, 138 Santana	- Tanque p/ fabricação de tinta 1 Secador 4 Sistemas de mesas p/ estamparia	-	-	0	100
014	LINHANYL S/A LINHAS P/ COSER R. Ferreira Viana Socorro	9 Turbos verticais	-	-	0	100
015	SANTA VITORIA TEXTIL IND. E COM. LTDA R. Cecília, 223 São Bernardo do Campo	12 Teares 1 Urdideira 9 Tingimentos	-	-	0	100
016	T.D.B. TEXTIL DAVID BOBROW S/A R. Thiers, 570 Pari	3 Ramas 2 Misturadores p/ homogeinizar pigmentos	-	-	0	100
017	TINTURARIA DE FIOS POLICOR LTDA R. Siqueira Bueno, 924 Belenzinho	3 Máquinas p/ lixamento de brim	-	-	0	100

13-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 26 - Indústria de Produtos Alimentares

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	CAFÉ DO PONTO IND. E COM. R. Dr. Alberto Seabra, 375 Pinheiros	4 Torrador a chama indireta 3 Resfriadores - Recuperação da palha do café	-	70	0	100
002	FRIGORÍFICO MARINGA R. Paraná, 69 Santo André	- Compressores	-	-	0	100
003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CLODORA LTDA Av. Conde de Frontin, 1008 Tatuapé	2 Masseiras 4 Injetoras de massa 2 Fornos	-	-	0	100

13-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 27 - Indústria de Bebidas

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Aguardente e Álcool Pagé Ltda R. Particular, 65-A Osasco	1 Caldeira água tubular	-	-	0	100
002	COOPERATIVA VINÍCOLA CAXIENSE LTDA R. Serra de Faire, 444 Belenzinho	3 Toneis p/ estocagem 6 Toneis p/ mistura 1 Máquina semi automática p/ engarrafamento 9 Toneis p/ carregamento, transporte, filtragem e armazenamento	-	-	0	100

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 29 - Indústria de Editorial e Gráfica

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	INDÚSTRIA E COMÉRCIO ARO S/A R. Padre Raposo, 1015 Mooca	1 Litografia 3 Estufas de secagem	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 30 - Indústrias Diversas

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	AO REI DOS VIOLÕES LTDA R. Cel. Bento Bicudo, 1038 N. Senhora do Ó	5 Revólveres p/ pintura (verniz) 1 Estufa 12 Lixadeiras 1 Politriz dupla 1 Frezadora	-	-	0	100
002	FRITZ JOHANSEN S/A R. Tito, 66/88 Lapa	1 Caldeira fogo tubular 1 Forno de cozimento - Revólver p/ pintura 2 Calandras 1 Auto-clave 24 Moinhos 27 Máquinas p/ aplicação de tinta no lápis 2 Tanques p/ impregnação 5 Marteletes 5 Plainas 7 Máquinas p/ corte e ranhura 3 Lixadeiras 4 Máquinas p/ corte de topo 2 Arredondadeiras 5 Apontadeiras 2 Máquinas p/ serrar e apontar	-	-	0	100
003	TECNOPAC IND. E COM. LTDA R. Piranchim, 234 Santo Amaro	2 Máquinas p/ aplicação de tinta de impressão	-	-	0	100

CETESB - BIBLIOTECA CENTRAL

CETESB

ATIVIDADE:- 54 - Serviços Pessoais

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	BALNEÁRIO GUANABARA LTDA Av. Guilherme Gotching, 1788 Vila Maria	1 Caldeira fogo tubular - Forno p/ sauna	-	-	0	100
002	BALNEÁRIO IPIRANGA LTDA R. Rio Grande, 452 Vila Mariana	1 Caldeira fogo tubular 1 Forno da sauna	-	-	0	100
003	BALNEÁRIO IPIRANGA LTDA R. Dr. Elisio de Castro, 634 Ipiranga	1 Caldeira fogo tubular	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 55 - Serviços Comerciais

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	COMÉRCIO DE APARAS NOVO MUNDO LTDA R. Engº José Pastore, 120 N. Senhora do Ó	2 Prensas hidráulica	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 60 - Comércio Atacadista

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	CARVOARIA N. SENHORA DE FÁTIMA LTDA R. Barão de Juporana, 91 Vila Prudente	1 Peneira - Descarregamento	-	-	0	100

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 61 - Comércio Varejista

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	PADARIA E CONFEITARIA BRASILIA R. Cons. Rodrigues Alves, 336 Vila Mariana	1 Forno de cozimento	-	-	0	100

13-10-040/1

CETESB

GRUPO III

FONTES DE POLUIÇÃO DO AR DAS INDÚSTRIAS COM FONTES CONTROLADAS E COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS QUANTO A ENDEREÇO E ESTIMATIVA DE EMISSÃO

ATIVIDADE:- 10 - Indústria de Produtos de Minerais Não Metálicos

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	CAL HIDRATADA BARUERI LTDA	1 Moinho martelo	Revisou SVLE e ECP (filtros manga) no moinho martelo	-	-	-
002	CARVALHO HOSKEN S/A ENGª E CONSTR.	- Copiadora heliográfica	Instalou SVLE p/ dispersão dos poluentes	-	-	-
003	COARDO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	- Carga de cimento à granel em silo - Descarga e manipulação de matérias primas	Prolongou a tubulação de alívio do silo e conectou à um tambor com água Umidificação do patio de movimentação e da matéria prima	-	-	-
004	COBRAL DE ABRASIVOS LTDA	8 Peneiras vibratórias 2 Tanques rotativos	Enclausurou o galpão	-	-	-
005	D. PEDRO ARTEF. DE CIMENTO E MAT. PARA CONSTRUÇÃO	-Moldagem de blocos	Enclausurou a moldagem de blocos	-	-	-
006	EMPRESA INDL. GESSO MOSSORÓ S/A	- Descarga do forno de calcinação em silo de armazenamento através de calha	Enclausurou a calha de descarga do forno de calcinação	-	-	-
007	EMPRESA INDL. GESSO MOSSORÓ S/A	1 Elevador de canecas 2 Roscas transportadoras - Moinho de martelos	Enclausurou o elevador de canecas, roscas transportadoras e moinho de martelos	-	-	-

13-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 10 - Indústria de Produtos de Minerais Não Metálicos

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
008	FOR BETON BRASIL ENG. DE PRÉ-MOLDADOS S/A	- Betoneira	Mudou o lay-out	-	-	-
009	MARMORARIA GRANADA	- Corte de peças de marmores - Desbastamento de arestas	Enclausurou o galpão do processamento industrial	-	-	-
010	MINERALITE S/A MINERAÇÃO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	- Armazenagem de mat. primaao ar livre (minério de manganês)	Cobriu com lona plástica a armazenagem da matéria prima ao ar livre	-	-	-
011	MINERALITE S/A MINERAÇÃO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	- Ensaque semi-automático de minério	Enclausurou o ensaque semi-automático	-	-	-
012	MINERALITE S/A MINERAÇÃO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	- Elevador de canecas	Enclausurou o elevador de canecas	-	-	-
013	OSWALDO GILBERT CIA. LTDA	- Manipulação de sacas (mica, talco, caulim) na via pública	Umectação da via pública	-	-	-
014	PRISMATEC S/A VIDROS PRISMÁTICOS DE PRECISÃO	- Cabine de pintura	Instalou SVLE e ECP (filtro úmido) na cabine de pintura	-	-	-

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	ABAJUR ART IND. E COM. LTDA	- Metalização de abajurs a revólver com verniz, acetona e purpurina	Transferiu a operação de metalização para o andar superior da fábrica e revisou SVLE e ECP (filtro seco)	-	-	-
002	BERA DO BRASIL S/A	- Forno elétrico à arco - Fornos de chama direta	Instalou SVLE e ECP (ciclone e filtro manga) no forno elétrico Instalou SVLE e ECP (baterias de filtros manga) nos fornos	-	-	-
003	BERTANTE S/A MODELAGEM E FUNDIÇÃO	3 Fornos elétricos à indução 3 Fornos basculante	Revisou SVLE e ECP (lavador spray) e modificou as coifas	-	-	-
004	CROMAÇÃO NIKKO LTDA	- Politrizes dupla de coluna - Tanque de lavagem com água quente	Instalou SVLE e ECP (filtros manga) nas politrizes Mudou o sistema de aquecimento (lenha para resistência elétrica) no tanque de lavagem	-	-	-

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
005	CROWN CORK DO BRASIL S/A	- Pintura à revólver	Eliminou a pintura à revólver	-	-	-
006	DANIEL TURCHI	1 Cabine de pintura	Instalou SVLE e ECP (cortina d'água) na cabine de pintura	-	-	-
007	ELETRO MECÂNICA BOOCK LTDA	1 Forno basculante	Instalou SVLE e ECP (lavador spray) no forno basculante	-	-	-
008	FUNDIÇÃO MUNCK S/A	- Armazenamento inadequado dos resíduos da macharia e da seção de moldagem manual 1 Conversor basculante para inoculação de magnésio	Transferiu a fundição de pesados para outro local Revisou SVLE e ECP (filtro manga) no conversor basculante	-	-	-
009	FUNDIÇÃO DE RESÍDUOS AGULHA LTDA	2 Fornos cadinho	Revisou SVLE e ECP (lavador spray) nos fornos cadinho	-	-	-
010	FUNDIÇÃO SÃO JOSÉ LTDA	- Forno cubilot	Desativou o forno cubilot	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
011	FUPRESA - FUNDIÇÃO DE PRECISÃO LTDA	1 Cabine de jateamento de areia	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) na cabine de jateamento de areia	-	-	-
012	GALVANIZAÇÃO DEL NERO LTDA	2 Cubas de zincagem	Instalou SVLE e ECP (lavador spray) nas cubas de zincagem	-	-	-
013	GUALUSTRES LUSTRES E FERRAGENS LTDA	1 Forno cadinho p/ fusão de bronze	Instalou SVLE e ECP (filtros manga) no forno cadinho	-	-	-
014	HOUSZKA E CIA. LTDA	- Pintura à revólver	Eliminou a pintura a revólver	-	-	-
015	IND. ELETROMECÂNICA LINSA LTDA	- Operação de pintura à revólver	Substituiu por pintura a imersão	-	-	-
016	IND. METALÚRGICA BOVANI MAESTRIPIERI LTDA	4 Fornos cadinho 2 Máquinas de Shell-molding	Transferiu as operações de fusão e confecção de cascas e machos de Shell-molding para outro local	-	-	-
017	LALEKLA S/A COM. E IND.	- Pintura à revólver	Instalou uma cabine de pintura	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
018	MAGNETOUR FUND. DE ALUMÍNIO E MAGNÉSIO LTDA	3 Fornos cadinho	Instalou SVLE e ECP (câmara de sedimentação com lavadores spray) nos fornos cadinho	-	-	-
019	METAIS ALEZCO LTDA	- Operação de cromeação	Isolou a área de cromeação	-	-	-
020	METAIS ALEZCO LTDA	- Forno cadinho - Fabricação de Shell-molding	Instalou SVLE e ECP (lavador) no forno cadinho e na fabricação de Shell-molding	-	-	-
		- Cabine de pintura	Instalou SVLE e ECP (filtro seco) na cabine de pintura			
021	METAL YANES S/A IND. E COM.	3 Cabines de pintura por aspersão	Revisou SVLE e ECP (cortina d'água) nas cabines de pintura	-	-	-
		1 Cabine de pintura eletrostática	Revisou SVLE e ECP (ciclones e filtros mangá) na cabine de pintura eletrostática			

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
022	METALÚRGICA IBÉRICA S/A	3 Fornos cadinho	Instalou SVLE e ECP (filtros manga) nos fornos cadinho	-	-	-
023	METALÚRGICA SÃO MARCOS LTDA	- Máquinas de solda - Corte de oxi-acetileno	Fechou os galpões e mudou o lay-out	-	-	-
024	SERRALHERIA VILA PALMEIRAS LTDA	- Pintura à revólver ao ar livre	Desativou a pintura à revólver	-	-	-
025	UNIMED S/A COM. E REPRESENTAÇÕES	- Jateamento de areia ao ar livre	Desativou o jateamento de areia	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 15 - Indústria de Madeira

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	ESCADAS PATAMAR	- Cabine de pintura - Pintura eletrolítica	Revisou o SVLE e ECP (cortina d'água) na cabine de pintura Instalou SVLE e ECP (filtros tipo gaveta com telas de arame) na pintura eletrolítica	-	-	-
002	IND. COM. MADEIRAS E MAT. DE CONSTR. IRMÃOS MANGIA LTDA	1 Serra circular	Desativou a serra circular	-	-	-
003	IND. E COM. DE MADEIRAS PARTHENON LTDA	3 Cabines de pintura	Desativou as 3 cabines e instalou 2 novas cabines de pintura com SVLE e ECP (cortina d'água)	-	-	-
004	ITAQUÁ IND. E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	- Operação de carga em betoneira 2 Serras circulares	Transferiu de local a operação de carga em betoneira Enclausurou as serras circulares	-	-	-

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 15 - Indústria de Madeira

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
005	JÓIA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	5 Cabines de pintura	Desativou uma cabine de pintura, revisou SVLE e ECP (cortina d'água) em duas cabines de pintura e instalou SVLE e ECP (cortina d'água) em duas cabines de pintura	-	-	-
006	MARCENARIA RUA ARAÇATUBA	- Serra circular	Mudou o lay-out	-	-	-
007	SML SALTOS DE MADEIRA LTDA	- Armazenagem de serragem ao ar livre	Enclausurou a armazenagem de serragem	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 16 - Indústria de Mobiliário

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	ARTI-PLAC IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1 Lixadeira p/ encosto de madeira 2 Lixadeiras	Instalou SVLE e ECP (filtrosmanga) na lixadeira Revisou SVLE e ECP (câmara de expansão e filtros manga) nas lixadeiras	-	-	-
002	JELIN PLANEJAMENTO MÓVEIS INSTALAÇÕES LTDA	5 Cabines de pintura à revólver	Desativou três cabines de pintura e instalou SVLE e ECP (cortina d'água) em duas cabines de pintura	-	-	-
003	MOFORM IND. DE MÓVEIS LTDA	- Caldeira	Desativou a caldeira	-	-	-
004	MÓVEIS DE AÇO FIEL S/A	- Operação de pintura à revólver	Instalou cabine provida de SVLE e ECP (cortina d'água)	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 18 - Indústria de Borracha

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	INDUSTRIAL LEVORIN S/A	- Operação de ensaque e manipulação de negro de fumo	Instalou o sistema automático de dosagem de negro de fumo completamente vedado	-	-	-
		2 Auto-claves	Instalou SVLE e ECP (borbulhamento em reservatório de água) nas auto-claves			
002	INDUSTRIAL LEVORIN S/A	4 Misturadores Bambury	Revisou o SVLE e ECP (filtro manga) nos misturadores bambury	-	-	-
		8 Lixadeiras	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) nas lixadeiras			

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 19 - Indústria de Couros e Peles e Produtos Similares

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	PELES POLO NORTE S/A	- Tanques abertos para tingimento de peles	Enclausurou o setor de tingimento	-	-	-
002	PROPRIEDADE PARTICULAR DA FIRMA CICMA	- Lavagem de peles	Desativou a lavagem de peles	-	-	-

CETESB - DIVISÃO DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL

CETESB

ATIVIDADE:- 20 - Indústria Química

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	BUCKA-SPIERO COM. IND. E IMPORT. S/A	- Operação de gelatinização de chifres em auto-clave	Instalou ECP (pós queimador) na auto-clave	-	-	-
002	COCITO IRMÃOS TÉCNICA E COMERCIAL S/A	- Mistura e ensacamento de inseticida	Revisou SVLE e ECP (filtros manga e lavador spray) na mistura e ensacamento de inseticida	-	-	-
003	COPOR COM. PRODS. ORGÂNICO LTDA	2 Galpões p/ armazenamento de prods. orgânicos	Vedou os galpões para armazenamento de produtos orgânicos	-	-	-
004	ENRO INDUSTRIAL LTDA	- Misturador de óleo de mamona com enxofre	Instalou SVLE e ECP (torre de absorção, câmara de sedimentação e pós queimador) no misturador	-	-	-
005	HÉRCULES DO BRASIL PRODS. QUÍM. LTDA	- Reator de derretimento de breu - Reator de fabricação de sabão	Instalou SVLE e ECP (lavador de gases) nos reatores	-	-	-
006	HOECHST DO BRASIL - QUÍM. FARM. S/A	1 Misturador c/ aquecimento	Revisou SVLE e ECP (torre de lavagem c/ enchimento) no misturador	-	-	-

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 20 - Indústria Química

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
007	IAP S/A IND. AGRO-PECUÁRIA	- Forno de cozinha à lenha	Mudou o combustível a lenha para GLP	-	-	-
008	IND. E COM. DE PLÁSTICOS LOPLAST LTDA	- Processo de recuperação de metil metacrilato a partir de sucata de acrílico	Desativou o processo de recuperação de metil metacrilato	-	-	-
009	INDÚSTRIAS QUÍMICAS XILOLITE LTDA	1 Forno de calcinação de magnesita	Instalou SVLE e ECP (lavador tipo Wet Cap) no forno de calcinação	-	-	-
010	PRODUQUÍMICA IND. E COM. LTDA	4 Tanques de armazenamento de ácido clorídrico	Instalou sistema de borbulhamento em hipoclorito, através de mangueiras instaladas nos respiros	-	-	-
		2 Tanques abertos de armazenamento de ácido nítrico	Substitui os tanques abertos por um fechado e instalou o mesmo processo de controle acima mencionado			

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 21 - Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	HOECHST DO BRASIL - QUÍM. FARM. S/A	- Operação de adição de anidrido ftálico e/ou maleico p/ produção de resina alquídica	Instalou SVLE e ECP (lavador c/ enchimento) na adição de anidridos	-	-	-

53-0-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 23 - Indústria de Produtos de Matérias Plásticas

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	INTERAMERICANA IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	- Moinhos de recuperação de plásticos	Mudou o lay-out	-	-	-
002	MARPOL PLÁSTICOS COM. E IND. LTDA	1 Aglutinador	Enclausurou o aglutinador	-	-	-
003	MARVI IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	- Descarregamento de matéria-prima dos caminhões	Mudou o local de descarregamento	-	-	-
004	TECPREL TÉCNICA EM PLÁSTICOS REFORÇADOS LTDA	- Disposição de resíduos sólidos no terreno em local inadequado	Armazenagem adequado dos resíduos sólidos em local cercado (alvenaria) de onde são retirados de tempos em tempos	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 24 - Indústria Textil

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	INDUSTRIAL TEXTIL INTEX LTDA	- Batedores	Instalou SVLE e ECP (filtro manga) nos batedores	-	-	-

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 26 - Indústria de Produtos Alimentares

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	MOGI CAFÉ IND. E COM. LTDA	1 Conjunto de torrador e resfriador de café	Instalou SVLE e ECP (pós-queimador) no conjunto torrador e resfriador	-	-	-
002	POLI-TAM COML. DE TAMBORES LTDA	- Tacho para fritura de couro de porco	Eliminou o tacho para fritura de couro de porco	-	-	-

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 29 - Indústria de Editorial e Gráfica

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	COPIADORA SUL AMÉRICA LTDA	- Máquinas heliográficas	Instalou SVLE para dispersão dos poluentes	-	-	-

55-10-0401

CETESB

ATIVIDADE:- 30 - Indústrias Diversas

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA VALIM	- Forno de secagem da massa dentária	Instalou SVLE e aumentou a altura da chaminé para dispersão dos poluentes	-	-	-
002	STIL - CIA. INDL. DE CARBONOS E FITAS S/A	- Máquina impressora	Instalou uma chaminé para dispersão dos poluentes	-	-	-
003	ULFER IND. E COM. DE EQUIPS. ELETRODOMÉSTICOS LTDA	- Enchimento de filtros com carvão ativo	Modificou o processo industrial	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 31 - Indústria de Utilidade Pública

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	LIGHT S/A SERVIÇOS ELETRICIDADE	- Incinerador	Desativou o incinerador	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:-53 - Serviços de Reparação, Manutenção e Conservação

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	FUNILARIA AUTO MECÂNICA MÔNACO	Pintura à revólver	Modificou o lay-out	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 54 - Serviços Pessoais

SITUAÇÃO:- Fontes controlados

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	LAVANDERIA IURUPÊ LTDA	- Lavagem a seco	Eliminou a lavagem a seco	-	-	-
002	LAVANDERIA CAMPESTRE	- Máquinas de lavar e secar	Enclausurou as máquinas de lavar e secar	-	-	-

CETESB

ATIVIDADE:- 61 - Comércio Varejista

SITUAÇÃO:- Fontes controladas

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	AUTO POSTO ROMANÓPOLIS LTDA	2 Boxes para lavagens e lubrificação de veículos	Enclausurou a parte posterior dos boxes	-	-	-
002	BASTOS E NETO LTDA	- Lavagem de veículos em box c/ lateral parcialmente aberta	Fechou a lateral do box de lavagem de veículos	-	-	-
003	PADARIA CRUZEIRO DO SUL LTDA	- Forno a lenha	Substituiu o forno à lenha por um forno elétrico	-	-	-
004	PANIFICADORA BIO PÃO LTDA	- Forno a lenha	Substituiu o forno à lenha por um forno elétrico	-	-	-
005	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARIA ANTONIO LTDA	- Forno a lenha	Substituiu o forno à lenha por um forno elétrico	-	-	-
006	PANIFICADORA E CONFEITARIA RAINHA DE PINHEIROS LTDA	- Forno a lenha	Substituiu o forno à lenha por um forno elétrico	-	-	-
007	PANIFICADORA INÊS LTDA	- Forno a lenha	Substituiu o forno à lenha por um forno elétrico	-	-	-
008	PADARIA POP BURG LTDA	- Forno a lenha	Substituiu o forno à lenha por um forno elétrico	-	-	-

33-10-040/1

CETESB

GRUPO IV

FONTES DE POLUIÇÃO DO AR DAS INDÚSTRIAS QUE ENCERRARAM ATIVIDADES COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS QUANTO A ENDEREÇO E ESTIMATIVA DE EMISSÃO

ATIVIDADE:- 10 - Indústria de Produtos de Minerais Não Metálicos

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	CONCISA CONSTRUTORA CIVIL INDL. S/A	- Estocagem de material ao ar livre	-	-	0	100
002	CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COM.	-	-	-	0	100
003	IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO ESPACIAL LTDA	1 Betoneira 1 Mesa vibratória	-	-	0	100
004	IND. DE TALCO PARA INSETICIDA MORGAFE LTDA	-	-	-	0	100
005	ICOMOL IND. E COM. DE PRÉ-MOLDADOS LTDA	2 Fornos aquecidos à óleo para secagem de moldes de concreto	-	-	0	100
006	MICRO ABRASIVOS DO BRASIL LTDA	- Muflas e estufas do cozimento e secagem de rebolos	-	-	0	100
007	SERVIX ENGENHARIA S/A	- Operação de descarga do cimento de caminhões para silos de armazenamento - Depósito de mat. prima ao ar livre (areia e pedra) - Operação de transporte da mat. prima (correia transportadora)	-	-	0	100

53-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	ALUMEX S/A IND. E COM.	3 Fornos rotativos	-	-	0	100
002	ATLANTIDA IND. METALÚRGICA LTDA	-	-	-	0	100
003	CAVINATO CIA. LTDA	2 Fornos de fusão	-	-	0	100
004	CIMA - COM. E IND. DE MATERIAIS LTDA	-	-	-	0	100
005	COBEX PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA	- Fusão de alumínio em fornos cadinhos - Mistura neoprene e negro de fumo 1 Tanque de ácido crômico 1 Cabine de pintura - Polimento de peças de alumínio	-	-	0	100
006	COMERCIAL DE TAMBORES CRUZEIRO DO SUL LTDA	- Queimador	-	-	0	100
007	COPAL COMERCIAL PRESIDENTE ALTINO	- Lavagem de tambores	-	-	0	100
008	ELETROPARTS COM. E IND. S/A	- Pintura à revólver (cabine de pintura e pintura ao ar livre)	-	-	0	100
009	ELETRO TÉCNICA LESTE LTDA	-	-	-	0	100
010	FÁBRICA NACIONAL DE SEMI-EIXOS LTDA	-	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
011	FIT'S IND. E COM. DE BIJOUTERIAS LTDA	- Processamento industrial	-	-	0	100
012	FORNOS INDUSTRIAIS PYRO LTDA	- Corte de refratários c/ abrasivos	-	-	0	100
013	FRAN COM. E LAVAGEM DE TAMBORES LTDA	- Lavagem e pintura à revólver	-	-	0	100
014	FUNDIÇÃO FAW LTDA	- Forno cadinho	-	-	0	100
015	GALVANOPLASTIA HERNANDEZ LTDA	2 Tanques para cromação	-	-	0	100
016	J. G. RESCH	-	-	-	0	100
017	JOÃO DECOMI	- Pintura à revólver	-	-	0	100
018	LAMINADORA JOARAMA LTDA	- Caldeira	-	-	0	100
019	LAMSA LAMINAÇÃO E ART. DE METAIS S/A	1 Forno rotativo	-	-	0	100
020	METALÚRGICA CEGY LTDA	-	-	-	0	100
021	MONTAGENS SUPER UNION LTDA	- Guilhotinas - Lixadeiras - Operações de caldeiraria	-	-	0	100
022	PALOMAR S/A IND. DE PLÁSTICOS E ELETRO METALÚRGICA	-	-	-	0	100

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 11 - Indústria Metalúrgica

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
023	PESSI E PESSI LTDA	- Prensas	-	-	0	100
024	PEVITA IND. DE PEÇAS VITAIS LTDA	- Operações de caldeiraria	-	-	0	100
025	SERRALHERIA SANTELMO	- Caldeira	-	-	0	100
026	SIATEM INDUSTRIALIZAÇÃO DE METAIS LTDA	-	-	-	0	100
027	TALUSI IND. METALÚRGICA LTDA	-	-	-	0	100
028	TAMPEL COM. DE TAMBORES LTDA	- Queimador	-	-	0	100
029	TEKNOS KÓLZER IND. E COM. LTDA	-	-	-	0	100
030	VITANTONIO PALMIERI	- Armazenagem de tambores contendo resíduos odoríferos	-	-	0	100

53-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 12 - Indústria Mecânica

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	SULZER WEISE S/A IND. COM. DE BOMBAS HIDRÁULICAS	- Aparelhos de ar condicionado	-	-	0	100

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 13 - Indústria de Material Elétrico e de Comunicações

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	INCAFE IND. E COM. DE FIBRA E ESTANHO	- Impregnação e secagem de fios em resina poliester - Pintura à revólver - Lixadeira	-	-	0	100
002	TRANSFORMADORES ABC LTDA	- Operações de caldeiraria	-	-	0	100
003	JORMA FIAÇÃO IMPRESSOS LTDA	1 Máquina para corrosão de circuitos impressos	-	-	0	100

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 15 - Indústria de Madeira

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	ARTEFATOS DE MADEIRA ARMAJOR LTDA	- Máquinas de corte e beneficiamento de madeira	-	-	0	100
002	ROCLART IND. E COM. DE REPRESENTAÇÕES LTDA	1 Serra circular - Depósito de serragem ao ar livre	-	-	0	100

CETESB - CIA. DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL
BIBLIOTECA

CETESB

ATIVIDADE:- 16 - Indústria de Mobiliário

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	FÁBRICA DE MÓVEIS ANTONIO MENDES	- Pintura à revólver - Lixadeiras de fita - Serras	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 17 - Indústria de Papel e Papelão

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	VELPA S/A IND. DE PAPÉIS	-	-	-	0	100
002	WELPACK IND. DE EMBALAGENS E PAPELÃO ONDULADO LTDA	-	-	-	0	100

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 18 - Indústria de Borracha

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	BRINELL IND. DE ARTEF. DE BORRACHA LTDA	2 Auto-claves	-	-	0	100
002	CARDOTEX ARTEF. DE BORRACHA	1 Caldeira	-	-	0	100
003	PNEULÂNDIA IND. E COM. LTDA	- Caldeira	-	-	0	100
004	RECAUTÉCNICA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	2 Caldeiras	-	-	0	100
005	RENOVADORA DE PNEUS NORTESUL LTDA	-	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 20 - Indústria Química

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	DOW QUÍMICA S/A	-	-	-	0	100
002	EPICOR LTDA IND. BRAS. DE PIGMENTOS E CORANTES	- Caldeira	-	-	0	100
003	LESTE COM. E IMPORT. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	- Produtos químicos embalados	-	-	0	100
004	POLIDURA S/A	-	-	-	0	100
005	RHODIA S/A INDS. QUÍMICAS E TEXTEIS (DEPÓSITO)	- Estocagem de matéria prima	-	-	0	100
006	SERVOIL COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1 Queimador	-	-	0	100
007	TANTEXTIL KANLIN PRODUTOS QUÍMICOS	- Caldeira	-	-	0	100
008	VALVOLINE S/A LUBRIFICANTES	-	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 21 - Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	ENOLÓGICA VANOSSI LTDA	- Caldeira	-	-	0	100

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 23 - Indústria de Produtos de Matérias Plásticas

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	FAPER FÁBRICA DE PLÁSTICO ESTRUTURAL REFORÇADO	1 Revólver de pintura	-	-	0	100
002	IND. E COM. ABARTH	- Lixadeira de fita	-	-	0	100
003	PLÁSTICOS KID LTDA	- Fusão de chumbo - Extrusão de plástico - Afiação de aço	-	-	0	100
004	PLÁSTICOS LONDON LTDA	-	-	-	0	100
005	SÃO JORGE INDL. DE PLÁSTICOS LTDA	-	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 24 - Indústria Têxtil

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	BENEFICIADORA PAULISTA DE TECIDOS LTDA	-	-	-	0	100
002	CIAL COM. E IND. DE ARTEF. DE ALGODÃO LTDA	-	-	-	0	100
003	CIA. DE TECIDOS NOVA SILK S/A	-	-	-	0	100
004	ENERI S/A INDÚSTRIA TEXTIL	-	-	-	0	100
005	ESTAMPARIA E TECIDOS FACCO E CIA. LTDA	-	-	-	0	100
006	IND. BRASILEIRA DE MEIAS S/A	-	-	-	0	100
007	IND. E COM. JOLITEX LTDA	-	-	-	0	100
008	INDÚSTRIA TEXTIL SISALTEX	-	-	-	0	100
009	JET LAV COM. DE TECIDOS LTDA	2 Caldeiras	-	-	0	100
010	KORFIL IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	1 Estufa de plastificação de pano	-	-	0	100
011	LANIFÍCIO SANTELMO LTDA	-	-	-	0	100
012	LAVANDERIA CONCORDE COM. DE RESÍDUOS TEXTEIS LTDA	-	-	-	0	100
013	MOVESPUMA S/A IND. DE FIOS	-	-	-	0	100
014	T.D.B. TEXTIL DAVID BOBROW S/A	-	-	-	0	100

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 24 - Indústria Textil

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
015	TEXTIL PAULISTA S/A	-	-	-	0	100
016	TINTURARIA EXTRA S/A	-	-	-	0	100
017	SUZI - ESTAMPARIA BENEF. DE TECIDOS LTDA	-	-	-	0	100

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 26 - Indústria de Produtos Alimentares

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	JAMBO IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	- Torrador e resfriador de café	-	-	0	100
002	LUIZ GONZAGA ALVES (BISCOITOS PALMARES)	- Caldeira	-	-	0	100
003	MITSUI YOSHIOKA DO BRASIL S/A	- Máquina de torrefação de café	-	-	0	100
004	NUTRIM ALIMENTOS S/A	-	-	-	0	100

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 29 - Indústria de Editorial e Gráfica

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	SAVETI EDITORA LTDA	-	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 30 - Indústrias Diversas

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	Ind. York S/A Produtos Cirúrgicos	-	-	-	0	100

33-10-040/1

CETESB

ATIVIDADE:- 53 - Serviços de Reparação, Manutenção e Conservação

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	R. A. AUTO MECÂNICA DIESEL LTDA	- Pintura à revólver	-	-	0	100
002	TOCHIO KIMURA	- Operação manual de funilaria	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 54 - Serviços Pessoais

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	CENTERLAV CENTRAL DE LAVANDERIAS LTDA	- Caldeira	-	-	0	100
002	JOSÉ SANTONI LAVANDERIA BRASIL	-	-	-	0	100

CETESB

ATIVIDADE:- 61 - Comércio Varejista

SITUAÇÃO:- Encerraram atividades

Nº	FIRMAS/ENDEREÇO	FONTE DE POLUIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	ESTIMATIVA DE EMISSÃO		
				POTENCIAL (kg/dia)	RESIDUAL (kg/dia)	%
001	LANCHES GRAINER	-	-	-	0	100
002	LANCHES E PIZZARIA PRESIDENTE LTDA	-	-	-	0	100
003	PANIFICADORA ARCO DO TRIUNFO LTDA	-	-	-	0	100
004	PANIFICADORA E CONFEITARIA SAUDADE LTDA	-	-	-	0	100
005	PADARIA E CONFEITARIA E BAR JOIA LTDA	- Forno de produção de pães	-	-	0	100
006	PADARIA E CONFEITARIA SAN FELIPPO LTDA	- Forno à lenha	-	-	0	100

33-10-040/1

CETESB

IV - ANEXOS

TABELA I

QUANTIDADE DE INDÚSTRIAS POR ATIVIDADE DO GRUPO I

ATIVIDADE	Nº DE INDÚSTRIAS
00 - Extração e Tratamento de Minerais	01
10 - Indústria de Produtos de Minerais Não Metálicos	23
11 - Indústria Metalúrgica	92
12 - Indústria Mecânica	02
13 - Indústria de Material Elétrico e de Comunicações	04
15 - Indústria de Madeira	06
16 - Indústria de Mobiliário	25
20 - Indústria Química	18
21 - Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários	01
22 - Indústria de Perfumaria, Sabões e Velas	01
23 - Indústria de Produtos de Matérias Plásticas	08
24 - Indústria Têxtil	05
25 - Indústria de Vestuário, Calçados e Artef. Tecidos	01
26 - Indústria de Produtos Alimentares	08
29 - Indústria de Editorial e Gráfica	02
30 - Indústrias Diversas	01
32 - Indústria de Construção	01
53 - Serviços de Reparação, Manutenção e Conservação	06
60 - Comércio Atacadista	01
61 - Comércio Varejista	02
TOTAL -	208

TABELA II

QUANTIDADE DE INDÚSTRIAS POR ATIVIDADE DO GRUPO II

ATIVIDADE	Nº DE INDÚSTRIAS
10 - Indústria de Produtos de Minerais Não Metálicos	14
11 - Indústria Metalúrgica	58
13 - Indústria de Material Elétrico e de Comunicações	01
15 - Indústria de Madeira	04
16 - Indústria de Mobiliário	02
17 - Indústria de Papel e Papelão	02
18 - Indústria de Borracha	08
20 - Indústria Química	14
23 - Indústria de Produtos de Matérias Plásticas	05
24 - Indústria Têxtil	17
26 - Indústria de Produtos Alimentares	03
27 - Indústria de Bebidas	02
29 - Indústria de Editorial e Gráfica	01
30 - Indústrias Diversas	03
54 - Serviços Pessoais	03
55 - Serviços Comerciais	01
60 - Comércio Atacadista	01
61 - Comércio Varejista	01
TOTAL -	140

TABELA III

QUANTIDADE DE INDÚSTRIAS POR ATIVIDADE DO GRUPO III

ATIVIDADE	Nº DE INDÚSTRIAS
10 - Indústria de Produtos de Minerais Não Metálicos	14
11 - Indústria Metalúrgica	25
15 - Indústria de Madeira	07
16 - Indústria de Mobiliário	04
18 - Indústria de Borracha	02
19 - Indústria de Couros e Peles e Produtos Similares	02
20 - Indústria Química	10
21 - Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários	01
23 - Indústria de Produtos de Matérias Plásticas	04
24 - Indústria Têxtil	01
26 - Indústria de Produtos Alimentares	02
29 - Indústria de Editorial e Gráfica	01
30 - Indústrias Diversas	03
31 - Indústria de Utilidade Pública	01
53 - Serviços de Reparação, Manutenção e Conservação	01
54 - Serviços Pessoais	02
61 - Comércio Varejista	08
TOTAL -	88

TABELA IV

QUANTIDADE DE INDÚSTRIAS POR ATIVIDADE DO GRUPO IV

ATIVIDADE	Nº DE INDÚSTRIAS
10 - Indústria de Produtos de Minerais Não Metálicos	07
11 - Indústria Metalúrgica	30
12 - Indústria Mecânica	01
13 - Indústria de Material Elétrico e de Comunicações	03
15 - Indústria de Madeira	02
16 - Indústria de Mobiliário	01
17 - Indústria de Papel e Papelão	02
18 - Indústria de Borracha	05
20 - Indústria Química	08
21 - Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários	01
23 - Indústria de Produtos de Matérias Plásticas	05
24 - Indústria Têxtil	17
26 - Indústria de Produtos Alimentares	04
29 - Indústria de Editorial e Gráfica	01
30 - Indústrias Diversas	01
53 - Serviços de Reparação, Manutenção e Conservação	02
54 - Serviços Pessoais	02
61 - Comércio Varejista	06
TOTAL -	98

TABELA V

QUANTIDADE DE INDÚSTRIAS POR GRUPO

GRUPO	SITUAÇÃO	Nº DE INDÚSTRIAS
I	Fontes Controladas	208
II	Encerraram Atividades	140
III	Fontes Controladas com Informações Incompletas	88
IV	Encerraram Atividades com Informações Incompletas	98
	TOTAL	534

Data aquis.: 13/11/91
Edit.:
Livraria:
Preço: Cr$
Data Tomba: 13/11/91