

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## A D SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

R TAMOIO 620 - JD AEROPORTO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Gasolina e óleo diesel

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de fase livre.

## ACIDENTE AMBIENTAL ANEL VIÁRIO

ROD SP 127 KM 26 - - PIRACICABA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Acido Sulfurico

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção dos resíduos

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## ALÇOS VILLARES S/A

AV. ENG MIGUEL GEMMA 1871 - RIO ACIMA - MOGI DAS CRUZES

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Oleos e Graxas, Alumínio, Ferro Total e Manganês

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## ACUMULADORES AJAX LTDA

ROD. JAÚ/IPAUSSÚ KM 112 - VARGEM LIMPA - BAURU

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** Chumbo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## ADECOM QUÍMICA LTDA.

R PEDRO RIPOLI 900 - BARRO BRANCO - RIBEIRÃO PIRES

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** solventes clorados, hidrocarbonetos totais de petróleo, metais

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA

VIA ANHANGUERA KM 102 - TRES MARIAS - CAMPINAS

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** hexano, tolueno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**AFONSO BOVERO POSTO DE SERVIÇOS LTDA**  
AV. AFONSO BOVERO 703 - SUMARÉ - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

Remoção da fase livre

**AGROQUIMICA RAFARD S.A IND E COM**  
KM 2/3 AV DE ACESSO A ROD SP 101 KM 2/3 - - RAFARD

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Furfural, Ácido sulfúrico, Manganês, Ferro e fenóis

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AKZO NOBEL LTDA

ESTRADA DO CAMPO LIMPO 1960 - JARDIM PARIS - SÃO PAULO

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos do petróleo e metais

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## AKZO NOBEL LTDA.

RODOVIA RAPOSO TAVARES 8311 KM 18,5 - JD. PREVIDENCIA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** solventes aromáticos, fenóis e metais

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de fase livre.

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**ALTOS DO ALPHAVILLE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.**  
AV. ALPHAVILLE 4350 - ALPHAVILLE - SANTANA DO PARNAÍBA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

Sistema de extração de vapores e bombeamento/tratamento de águas subterrâneas

**ASHLAND RESINAS LTDA**  
RODOVIA ANHANGUERA KM 103 - NOVA APARECIDA - CAMPINAS

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** alumínio, bário, cromo, chumbo, ferro, manganês, xileno, fenol, acetona, 1,1 dicloroetano, 1,2,1 - tricloroetano, 2 metilfenol

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## ATERRO DAEE

RUA CÁPUA S/N - VILA METALÚRGICA - SANTO ANDRÉ

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** COMPOSTOS HALOGENADOS

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## ATERRO INDUSTRIAL MANTOVANI S/C LTDA

ROD CAMPINAS-MOGI MIRIM ( SP 340 ) KM 146,9 - S. PIRAPITINGUI - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** compostos aromáticos, compostos halogenados e metais

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## ÁTILA - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.

ALAMEDA ARAGUAIA 300 - ALPHAVILLE - BARUERI

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** benzeno, tolueno, xileno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

## AUTO COMERCIAL TAUBATÉ S.A.

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 125 - CENTRO - TAUBATÉ

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido



# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO 45 LTDA

ROD RAPOSO TAVARES KM 45 - CENTRO - VARGEM GRANDE PAULISTA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** diesel e gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre, extração multifásica e "bioventing"

## AUTO POSTO ÁGUAS DA PRATA LTDA

RUA ÁGUAS DA PRATA 329 - - OSASCO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção da fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO ALTY LTDA.

AVENIDA J.K. DE OLIVEIRA 560 - CENTRO - TAUBATÉ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina e oleo diesel

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

## AUTO POSTO AMETISTA LTDA

RUA BOA VISTA 1539 - BOA VISTA - SÃO CAETANO DO SUL

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Gasolina e diesel

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO ANTARTICO LTDA

AV ANTARTICO 511 - JD DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** compostos aromáticos

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de fase livre

## AUTO POSTO ARAMACAM LTDA

LARGO 3 DE MAIO 10 - VILA PIRES - SANTO ANDRÉ

**Classificação:** remediação concluída

**Contaminantes:** GASOLINA

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

REMOÇÃO DA FASE LIVRE

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO AVALANCHE LTDA

RUA FREI GASPAR 2810 - BEIRA MAR - SÃO VICENTE

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** diesel

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

## AUTO POSTO BANDEIRA PAULISTA LTDA.

RUA BANDEIRA PAULISTA 370 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Técnicas de Extração de Vapores do solo e "Air Sparging"

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO BELA VISTA LTDA

RUA GONCALO FERNANDES 441 - JARDIM BELA VISTA - SANTO ANDRÉ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos de petroleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de fase livre

## AUTO POSTO BRASIL 2000 LTDA.

RUA EURICO SODRÉ 431 - VILA MEDEIROS - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno,Tolueno,Etilbenzeno,Xileno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO CACIQUE II LTDA.

ROD. MARECHAL RONDON KM 527 - - ARAÇATUBA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** óleo diesel

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

## AUTO POSTO CAPRICHIO II LTDA

ESTR DO PEDROSO 1000 - JD SANTO ANDRE - SANTO ANDRÉ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO CARIJÓS LTDA

AVENIDA LIONS 02 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

## AUTO POSTO CENTURION LTDA

R ORATORIO 3340 - PQ NOVO ORATORIO - SANTO ANDRÉ

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO CHAPARRAL LTDA

AV NOSSA SENHORA DO O 1145 FONE 266 35 59 - BAIRRO DO LIMAO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

## AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

AV CIDADE JARDIM 172 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre, extração de vapores do solo, "air sparging" e "bioslurping"



# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO CIDCAR LTDA

R MACIEL MONTEIRO 176 - ARTHUR ALVIM - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** HIDROCARBONETOS DO PETRÓLEO

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

## AUTO POSTO CUBATAO LTDA

AV NOVE DE ABRIL 1845 - CENTRO - CUBATÃO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**AUTO POSTO DE SERVIÇOS PANTERA NEGRA LTDA**  
AV SÃO MIGUEL 7117 - S.MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de Águas Subterrâneas

**AUTO POSTO ESMERALDA LTDA**  
RODOVIA FERNÃO DIAS KM 29 - DO TANQUE - ATIBAIA

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** óleo diesel

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO ESTRELA DO SUL LTDA

AV PROF CARLOS A CARVALHO PINTO 442 - CENTRO - ATIBAIA

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## AUTO POSTO FEVEREIRO LTDA

R M M D C 309 - VL PAULICEIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Diesel e Gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre e extração de gases

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO FLOR D'ÁGUA LTDA.

RUA CARIJÓS 3451 - JD ESTÁDIO - SANTO ANDRÉ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** GASOLINA

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE E BARREIRA HIDRAULICA

## AUTO POSTO FLOREAT LTDA

AV. ANTONIO PIRANGA 350 - CENTRO - DIADEMA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos derivados de petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**AUTO POSTO FLORESTA NEGRA LTDA**  
AV. ROTARY 5060 - JARDIM LIBERDADE - EMBU

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos do petróleo

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

**AUTO POSTO FRADIQUE LTDA.**  
RUA FRADIQUE COUTINHO 698 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

bombeamento/tratamento de águas subterrâneas

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO GIGIO LTDA.

RODOVIA FERNÃO DIAS KM 30 - DO TANQUE - ATIBAIA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** óleo diesel e gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

## AUTO POSTO GIOVANNI GRONCHI LTDA.

AVENIDA GIOVANI GRONCHI 2799 - MORUMBI - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre, remoção de solo, bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO GRANA LTDA.

RUA CONSELHEIRO CARRAO 501 - BELA VISTA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de fase livre

## AUTO POSTO GRITO LTDA

AV: NAZARÉ 114 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

"air sparging" e extração de vapores

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA.

RUA GUAIPA 1615 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina, óleo queimado

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção fase livre

## AUTO POSTO J B F LTDA

AV ROBERT KENNEDY 6551 - CIDADE DUTRA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido



# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO JORDANOPOLIS LTDA

AV PE ANCHIETA 600 - JORDANOPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

## AUTO POSTO JP LTDA.

AV. BENJAMIN CONSTANT 1335 - CENTRO - CAMPINAS

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

bombeamento e tratamento das águas subterrâneas

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO JUNDIAI-MIRIM LTDA

AV HUMBERTO CERESER 485 - JUNDIAI-MIRIM - JUNDIAÍ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** diesel

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Extração Multifásica

## AUTO POSTO KALYMAR LTDA

LARGO 8 DE DEZEMBRO 14 - CENTRO - JANDIRA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Xileno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Extração forçada de vapores orgânicos

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO LIMAC LTDA

RUA HELIODORA 204 - CASA VERDE - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** BENZENO, TOLUENO, ETILBENZENO, XILENO

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

## AUTO POSTO LUBO LTDA.

RUA SALVADOR SIMOES 675 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO LUX LTDA.

RUA JOAO PEREIRA 10 - LAPA - SÃO PAULO

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## AUTO POSTO M A LTDA

AV RIO DAS PEDRAS 35 - VL CARRAO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre, extração de vapor e "air sparging"

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO MARAJÓ LTDA.

AV NOVA CANTAREIRA 739 - JARDIM SÃO PAULO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento/Tratamento de águas subterrâneas

## AUTO POSTO MARPE LTDA

AV MARTIM FRANCISCO 1287 - JD STO ANTONIO - SANTO ANDRÉ

**Classificação:** remediação concluída

**Contaminantes:** GASOLINA

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO MAUA LTDA

RUA MAUA 1222 - SANTA EFIGENIA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

## AUTO POSTO MINA RIO PEQUENO LTDA

AV RIO PEQUENO 871 - RIO PEQUENO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO MIRALDO LTDA

AV. NOVE DE ABRIL 2590 - SANTA ROSA - CUBATÃO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de fase livre - Skinner ativo

## AUTO POSTO MIRANTE LTDA

AV LEONCIO DE MAGALHAES 1170 - JD SAO PAULO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO MONTE MOR LTDA

AVENIDA JÂNIO QUADROS 246 - CENTRO - MONTE MOR

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

extração de vapores do solo e remoção da fase livre

## AUTO POSTO MORAVIA LTDA

AV NOVA CANTAREIRA 27 - TUCURUVI - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE



# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO MUPIRA LTDA.

RUA MANOEL DE CARVALHO 73 - PIQUERI - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## AUTO POSTO N.G LTDA

AV. ALBERTO BYINGTON 1452 - VILA MARIA - SÃO PAULO

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO NOVA TATUÍ LTDA - ESSO

RUA STÉLIO MACHADO LOUREIRO 33 F. 15-2516333 - CENTRO - TATUÍ

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** combústivel em fase livre

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## AUTO POSTO NOVO RUMO LTDA

RUA DOMINGOS ROSALIA 58 - BUTANTA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

extração multifásica e atenuação natural

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO OASIS LTDA

R JOAO ALFREDO 619 - STO AMARO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos de petroleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## AUTO POSTO PAIOL LTDA

AV ZELINA 54 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO PAPAÍ DE MAUA LTDA

AV. BARAO DE MAUA 2711 - JARDIM MAUA - MAUÁ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos de petroleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

## AUTO POSTO PICARRAO LTDA

AV JORGE TIBIRICA 1500 - JD DAS OLIVEIRAS - CAMPINAS

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO PLANALTO LTDA

AV. DR. ALVARO GUIMARAES 40 - V PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

## AUTO POSTO PORTAL DE PINHEIROS LTDA.

RUA CAMPOS SALLES 1.101 - PINHEIROS - SOROCABA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** combustível em fase livre

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO PRAIA HAWAI LTDA

AV ROBERT KENNEDY 4695 - INTERLAGO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre.

## AUTO POSTO PREMIER LTDA

R RUI BARBOSA 187 - CENTRO - CARAPICUÍBA

**Classificação:** remediação concluída

**Contaminantes:** hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de solo contaminado

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO R P M LTDA

ESTRADA TENENTE MARQUES 5400 - FAZENDINHA - SANTANA DO PARNAÍBA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** HIDROCARBONETOS DE PETROLEO

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

## AUTO POSTO RAMON LTDA

AV ALVARO GUIMARAES 852 - PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** remediação concluída

**Contaminantes:** GASOLINA

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**AUTO POSTO RECANTO DA SERINGUEIRA LTDA**  
AV DOS AUTONOMISTAS 6849 - VL QUITAUNA - OSASCO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Gasolina

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

remoção de fase livre

**AUTO POSTO RIBEIRAO PIRES LTDA**  
RUA MAJOR CARDIM 66 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** BENZO(K)FLUORANTENO, BENZENO, TOLUENO, XILENO

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido



# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO RIO VERDE LTDA

R RIO VERDE 1666 - VILA PICCINI - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## AUTO POSTO ROSELANDIA LTDA

AV. CESARIO DE ABREU 252 - CENTRO - ITAPEVI

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** HIDROCARBONETOS AROMATICOS

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA

AV GAL OLIMPIO DA SILVEIRA 324 - STA CECILIA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de fase livre

## AUTO POSTO SOGAL LTDA

AVENIDA INDEPENDÊNCIA 4680 - INDEPENDÊNCIA - TAUBATÉ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Óleo combustível

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO TETRA LTDA.

RUA DOS SOROCABANOS 264 - IPIRANGA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

extração multifásica

## AUTO POSTO TUBARÃO 2000 LTDA.

R GASPAR DE SOUZA S/N ROD. CARAGUA/S.SE - PRAIA DAS PALMEIR - CARAGUATATUBA

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO TUBARÃO AZUL LTDA

RUA DR. ALTINO ARANTES 116 - CENTRO - CARAGUATATUBA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

## AUTO POSTO UEMATSU LTDA

R JURUBATUBA 156 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** hidrocarbonetos de petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO VEIGA FILHO LTDA

R CONSELHEIRO BROTERO 1469 - SANTA CECILIA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

## AUTO POSTO VILA LUZITA LTDA

AV D. PEDRO I 1130 - VILA PIRES - SANTO ANDRÉ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos de petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO VIRGINIA VIDAL LTDA

AV. ENGº ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 3433 - VILA FACCHINI - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre.

## AUTO POSTO VOVÔ RAPHAEL LTDA.

RUA ENG. EUGÊNIO MOTA 350 - VILA SANTISTA - MOGI DAS CRUZES

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AUTO POSTO ZIMBA LTDA

R ANTONIO DE BARROS 2724 - TATUAPE - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento e Tratamento de águas subterrâneas

## AUTO SERVIÇO SUELLY LTDA

AL. 1º SGTO. BASÍLIO NOGUEIRA DA COSTA 70 - PARQUE NOVO MUNDO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## AZUL SENNA AUTO POSTO LTDA.

AV. PROF. ANTÔNIO JULIO DE T. G. LOPES 21 - JARDIM CEREJEIRAS - ATIBAIA

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## BANN QUÍMICA LTDA

RODOVIA ROBERTO MOREIRA KM 3 - QUILOMBO - PAULÍNIA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** cianeto

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

BARREIRA HIDRÁULICA



# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## BASF S/A

R. MACHADO DE ASSIS 120 - CERAMICA - SÃO CAETANO DO SUL

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** solventes organoclorados, metais, PCB

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de solo contaminado e barreira hidráulica

## BOA ENTRADA AUTO POSTO LTDA

AV CESAR MAGUARI 851 - VILA PAULICEIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** diesel

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**BRAS-LUB IND BRASILEIRA DE LUBRIFICANTES LTDA**  
VIA ANHANGUERA KM. 17 - VILA JAGUARA - SÃO PAULO

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** Borra ácida com solventes halogenados e metais  
Benzeno.  
Tolueno  
Xileno.  
Sulfato.  
Zinco.  
Arsênio.  
Bário.  
Cádmio.  
Chumbo.  
Cromo.  
Níquel.  
Vanádio.

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

**BRAZ LEME AUTO POSTO LTDA**  
AV. BRAZ LEME 2433 - SANTANA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** hidrocarbonetos aromáticos

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE



Diretoria de Controle de Poluição Ambiental  
Diretoria de Recursos Hídricos e Engenharia Ambiental

maio/2002

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## BUCKMAN LABORATÓRIOS LTDA

RODOVIA ANHANGUERA KM 107,5 - MATÃO - SUMARÉ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** mercúrio, benzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

BARREIRA HIDRÁULICA

## CAF ARGENTÍFERA FURNAS MINERAÇÃO IND. E COM. LTDA.

ESTR APIAÍ / IPORANGA KM 22 - FURNAS - IPORANGA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** chumbo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de resíduos

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## CALIFORNIA ELETRODOMÉSTICO LTDA.

AV MARECHAL ARGOLO 763 - V PASSOS - LORENA

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** METAIS

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## CARBOCLORO S/A INDUSTRIAS QUIMICAS

ESTR PIACAGUERA S/N KM 4 - - CUBATÃO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** 1,2 Dicloroetano, Cloreto de vinila, Cloretos.

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas e remoção de solo

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**CASPER LIBERO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**  
R CASPER LIBENO 21 OSASCO - BELA VISTA - OSASCO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Gasolina

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

**CENTRO AUTOMOTIVO BRUNINHO LTDA**  
R ARMANDO BACK 26 - DEMARCHI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** hidrocarbonetos do petróleo

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## CENTRO AUTOMOTIVO GALHU

RODOVIA BR-116 S/N KM 314 - PALMERINHA - JUQUITIBA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre.

## CENTRO AUTOMOTIVO SANTA HELENA LTDA.

AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 44 - BUTANTA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE - FILIAL I**  
RODOVIA ANHANGUERA KM 111 - NOVA VENEZA - SUMARÉ

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** combustível

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

**CIESP - DIRETORIA REGIONAL DE CUBATAO**  
PRAÇA GETULIO VARGAS 20 - VILA COUTO - CUBATÃO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** compostos halogenados, compostos aromáticos, pesticidas organoclorados, metais

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

a ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## CILAG FARMACEUTICA LTDA

ROD ANHANGUERA KM 105 - NOVA VENEZA - SUMARÉ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** solventes aromáticos e solventes halogenados

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

sistema de bombeamento e tratamento de águas subterrâneas ; barreira hidráulica ; oxidação química

## CIQUINE COMPANHIA PETROQUÍMICA

RUA IRMÃOS ALBERNAZ 600 - PQ DAS INDÚSTRIAS - TAUBATÉ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Ftalatos, 1.1 Dicloroetano, Acetona, Cloreto de Vinila e Benzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de Fase Livre



# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## CISP - CENTRO ININDUSTRIAL SHELL PAULÍNIA

AV. ROBERTO MOREIRA KM 3 - RECANTO DOS PÁSSA - PAULÍNIA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** pesticidas organoclorados, solventes halogenados e fenóis clorados

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

barreira hidráulica, remoção de solos contaminados

## CLARIANT S/A.

AV. JORGE BEY MALUF 2163 - VILA TEODORO - SUZANO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** bário, cobre, zinco, fenol, 1,2, dicloroetano e tetracloreto de carbono.

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**COHAB-CONJUNTO HABITACIONAL NOSSA SENHORA DA PENHA**  
RUA JOÃO DOS SANTOS ABREU S/Nº - VILA ESPANHOLA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** substâncias orgânicas e inorgânicas

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

**COMBUSTRAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**  
RUA COSTA BARROS 2800 - VILA CHAMA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** compostos aromáticos

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO - CBA**  
RUA MORAES DO REGO 347 - CENTRO - ALUMÍNIO

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** Cromo Total, Arsênio, Fenol Total

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

**COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO**  
AV 9 DE ABRIL 1296 - CENTRO - CUBATÃO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

Extração de vapores do solo, remoção de fase livre e incineração.

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP**  
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES S/N - MACUCO - SANTOS

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** metais, pesticidas organoclorados e hidrocarbonetos do petróleo

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

**COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA**  
ESTR DE PIACAGUERA KM 6 - PIAÇAGUERA - CUBATÃO

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** metais, compostos aromaticos, fenois, amonia , hidrocarbonetos policiclicos aromaticos

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

AV BANDEIRANTES S/N - ALEMOA - SANTOS

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** bário, zinco, cobre, tolueno e xileno, alumínio e chumbo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de resíduos

## CONCIMA S/A CONSTRUÇÕES CIVIS

RUA HERMANTINO COELHO 908 - MANS STO ANTONIO - CAMPINAS

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** metais, fenol, hidrocarbonetos do petróleo, compostos orgânicos voláteis e semi-voláteis.

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA**  
AV. DUQUE DE CAXIAS 2422 - JD SANTA LÚCIA - VÁRZEA PAULISTA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** metais, substâncias orgânicas voláteis e hidrocarbonetos do petróleo

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

remoção de resíduos, barreiras física e hidráulica, extração e tratamento de vapores, tratamento de líquidos percolados

**COPEBRAS LTDA**  
ESTR. PIAÇAGUERA-CUBATAO S/N KM 62 - DIST INDUSTRIAL - CUBATÃO

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** fluoreto, sulfato, fósforo

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**CRISMAR POSTO DE SERVIÇOS LTDA.**  
R ZILDA 992 - CASA VERDE - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

**CURTIDORA CATANDUVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO**  
ESTRADA TABAPUÁ-BAIRRO POMPEU (KM 18) FAZ. SANTA MARIA - ZONA RURAL - NOVAIS

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Cloretos; Sódio; Cádmio e Nitrato.

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## DAIMLERCHRYSLER DO BRASIL LTDA.

AV. ALFRED JURZYKOWSKI 562 - V. PAULICÉIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** Solventes halogenados, cloreto de vinila, compostos aromáticos, metais

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## DAIMLERCHRYSLER DO BRASIL S/A

AV MERCEDES-BENZ 679 - DISTRITO INDL - CAMPINAS

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Compostos halogenados, Compostos aromáticos, Metais

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Extração e tratamento de Vapores, "Air Sparging", Bombeamento e Tratamento de Águas Subterrâneas, Confinamento Geotécnico



# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL 1301 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos do Petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## DIBAL ARMAZENS GERAIS S/A - DIBAL III

AV VER ALFREDO DAS NEVES 786 - ALEMOA - SANTOS

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Metais, compostos organoclorados, compostos aromáticos, surfactantes

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## DOW QUIMICA S/A

AV. SANTOS DUMONT 4444 - CONCEIÇÃOZINHA - GUARUJÁ

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** COMPOSTOS ORGANOCLORADOS

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## ECADIL INDUSTRIA QUIMICA S.A

R LUIZ NALLIN 403 - V COSMO - COSMÓPOLIS

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** tolueno, clorofórmio, benzeno, dicloroetano, tricloroetileno, tetracloroetileno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## ECC DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA.

ESTRADA DAS VARINHAS KM 55 - PQ. DAS VARINHAS - MOGI DAS CRUZES

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** alumínio, ferro, manganês, zinco e sulfato

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## ELEVADORES ATLAS S/A

AV INTERLAGOS 4455 - INTERLAGOS - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## EMIGRANTES AUTO POSTO LTDA

AV JOAO FIRMINO - B ASSUNCAO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** hidrocarbonetos aromáticos

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas.

## EMPLAS COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA

FAZENDA CACHOEIRINHA S/N - CACHOEIRINHA - ELIAS FAUSTO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** chumbo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## EMPRESA DE MINERAÇÃO HORII LTDA.

ESTR. DAS VARINHAS KM 52 - - MOGI DAS CRUZES

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** alumínio, ferro, manganês, zinco e sulfato

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## EMPRESA DE TURISMO UEMATSU LTDA

RUA DOS VIANAS 2781 - JD PETRONI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** hidrocarbonetos

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA

R BR DO MONTE SANTO 700 - MOOCA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Metais, gasolina e diesel

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de solo contaminado, extração de gases e " bioslurping"

## ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA

AV DR RUDGE RAMOS 223 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** hidrocarbonetos de petroleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**ESTIVEDA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTES PLASTICOS LTDA**  
R. RUY MANOEL S S PEREIRA 479 - JD. QUIETUDE - PRAIA GRANDE

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Metais, Benzeno e Etilbenzeno

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

remocao de residuos

**FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA LTDA**  
ROD. QUINTINO DE LIMA KM 08 GALPAO 6-B - GOIANA - SÃO ROQUE

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** bario, cromo total

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## FAROL COMERCIAL LTDA

ROD PRESIDENTE DUTRA KM 208,6 - BONSUCESSO - GUARULHOS

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** óleo diesel

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

## FEDERAL MOGUL ELECTRICAL DO BRASIL LTDA

R. GEORG REXROTH 773 - JD BELA VISTA - DIADEMA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** METAIS, COMPOSTOS ORGANOCLORADOS

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas



# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**FERROBAN - FERROVIAS BANDEIRANTES S/A**  
RUA DA TRIAGEM S/N° - TRIAGEM PAULISTA - BAURU

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Óleo diesel

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

**FERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
ROD SP-127 3000 KM 114 - SAO CRISTOVAO - TATUÍ

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** atrazina, heptacloro epóxido

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
AV PROF BENEDITO MONTENEGRO 1300 - BETEL - PAULÍNIA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** fosfatos, sulfatos e fluor

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

REMOÇÃO DE SOLO

**GERDAU S.A.**  
PRAÇA CARIRI 303 PARTE - CHÁCARAS REUNIDAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** Alumínio, Cádmio, Cromo Total, Ferro, Manganês, Níquel

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## GERDAU S/A

RODOVIA RAPOSO TAVARES KM. 29 - RIO COTIA - COTIA

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** Ácido clorídrico, Chumbo.

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## GIGANTE AUTO SERVIÇOS LTDA.

AV. EDU CHAVES 553 - PQ EDU CHAVES - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## GULF LUBRIFICANTES BRASIL LTDA.

RODOVIA INDIO TIBIRIÇA - SP 31 KM 51 - RIBEIRAO PIRES - RIBEIRÃO PIRES

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** Borra de Oleo Acida, Metais, Fenol

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## I Q B INDUSTRIA QUIMICA BRASILEIRA LTDA

RODOVIA LEP 060 S/N - DISTR INDL - LENÇÓIS PAULISTA

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Compostos organoclorados

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## INDÚSTRIAS HITACHI S.A.

ROD. PRES. DUTRA S/Nº KM 141 - EUGÊNIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Cromo Hexavalente

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Barreira Hidráulica

## INDUSTRIAS QUIMICAS MATARAZZO S.A

R MARIANO PAMPLONA 220 - FUNDACAO - SÃO CAETANO DO SUL

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** BHC E MERCURIO

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## INDÚSTRIAS QUÍMICAS TAUBATÉ S.A. - IQT

RUA IRMÃOS ALBERNAZ 300 - VILA COSTA - TAUBATÉ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Ftalatos e Benzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de resíduos

## INPQ INDUSTRIA QUIMICA LTDA

ESTR DO CAMPO LIMPO PAULISTA KM 43.5 - B. DOS CRISTAIS - FRANCO DA ROCHA

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** pesticidas organoclorados

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## JALICO EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA PEDRO DE LABATUT S/N - CIDADE LIDER - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** METAIS, METANO

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## JOHNSON & JOHNSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ROD. PRES. DUTRA S/Nº KM 154 - JD DAS INDÚSTRIAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** solventes halogenados

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## K.S.D. - 51 AUTO POSTO LTDA.

R VICENTE RODRIGUES DA SILVA 211 - JD PIRATINIGA - OSASCO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** diesel

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção da fase livre

## KERALUX S/A REVESTIMENTOS CERÂMICOS

RUA ARLINDO BETTIO S/Nº - ERM. MATARAZZO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Biocidas organoclorados

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de resíduos e solos contaminados



# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## LIMAR AUTO POSTO LTDA

PRACA 22 DE NOVEMBRO 205 - CENTRO - MAUÁ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina e diesel

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

barreira hidráulica e remoção de fase livre

## LORENA AUTO POSTO LTDA.

ALAMEDA LORENA 1106 - CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas; Extração de vapores e "Air Sparging"

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## LOTEAMENTO CDHU - SABESP OSASCO

SEM NOME S/N - - OSASCO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** METANO, METAIS

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Extração de gases

## MADIOIL LUBRIFICANTES LTDA

R. VITOR ANGELO FORTUNATO 400 KM 30,4 - JD. ALVORADA - JANDIRA

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** Borra de óleo queimado, metais

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**MAGNETI MARELLI ESCAPAMENTOS LTDA.**  
RODOVIA SP 95 KM 47 - B SILVESTRE - AMPARO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Metais Pesados, Solventes Organoclorados e Compostos Aromáticos

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

a ser definido

**MANGELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**  
RUA MAX MANGELS SENIOR 777 - PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** BÁRIO, CHUMBO, ZINCO

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

BOMBEAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## MICROLITE S/A

RUA ANTONIO IERVOLINO 202 - VILA AUGUSTA - GUARULHOS

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Querosene.

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas, Atenuação natural.

## MONSANTO DO BRASIL LTDA.

AV. CARLOS MARCONDES 1200 - LIMOEIRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** compostos orgânicos

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Barreira hidráulica

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## MWL BRASIL RODAS & EIXOS LTDA.

ROD. VITO ARDITO S/Nº KM 1 - CAMPO GRANDE - CAÇAPAVA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Barreira Hidráulica

## NEW PART INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

R PEDRO RACHID 140 PARTE 2 - SANTANA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** sulfato, zinco

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Barreira física

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## NOVO HORIZONTE CROMO DURO LTDA

ESTRADA DO ALVARENGA 5071 - SETE PRAIAS - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** cromo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

## NUTRIPLANT IND E COM LTDA

AV CONSTANT PAVAN 1155 - SIT MONTE ALEGRE - PAULÍNIA

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** metais e sulfatos

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## OWENS CORNING FIBERGLAS A. S. LTDA.

AVENIDA BRASIL 2567 - DISTR. INDUSTRIAL - RIO CLARO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** boro

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## PANASONIC DO BRASIL LTDA.

ROD. PRES. DUTRA S/Nº KM 155 - LIMOEIRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Cádmio, Zinco e Chumbo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## PANEX S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO.

AV ALVARO GUIMARAES 1100 - PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** solventes halogenados, metais, compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## PARAKI AUTO POSTO LTDA

R VIEIRA DE MORAES 1029 CAMPO BELO - S PAULO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Extração de gases e remoção de fase livre.



# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## PETROCENTER AUTO POSTO

R DOM HENRIQUE MOURAO 336 - SANTANA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de fase livre

## PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS

ESTR DA LAGOA NOVA KM 10 - PONTE ALTA - GUARAREMA

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS - REPLAN**  
RODOVIA SP 332 KM 132 - CASCATA - PAULÍNIA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** hidrocarbonetos de petroleo e metais

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

barreira física, remoção de resíduos e biorremediação de solo

**PETROLEO BRASILEIRO S.A - RECAP**  
AV ALBERTO SOARES SAMPAIO 1740 - CAPUAVA - MAUÁ

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** hidrocarbonetos do petroleo e metais

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**PETROLEO BRASILEIRO S.A-PETROBRAS-DTCS (EX TEDEP)**  
CAMINHO DOS PILOES S/N - PONTE PRETA - CUBATÃO

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** metais, compostos inorganicos, hidrocarbonetos de petroleo, PCB e solventes halogenados

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

**PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS - REVAP**  
ROD. PRES. DUTRA KM 143 - JARDIM DIAMANTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** hidrocarbonetos do petróleo

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

remoção de fase livre e biorremediação para solos e fase dissolvida nas águas subterrâneas

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## PETROM - PETROQUÍMICA MOGI DAS CRUZES LTDA.

RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO S/N KM 9 - VILA MORAES - MOGI DAS CRUZES

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** xileno, naftaleno, ftalato, ácidos, vanádio, mercúrio.

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Encapsulamento de resíduos

## PETROSUL DISTRIBUIDORA TRANSP. COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA

RUA RICARDO CEZAR FÁVARO 440 - SANTA GERTRUDES - JUNDIAÍ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção da fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**PEVECAR AUTO POSTO LTDA - POSTO SHELL**  
RUA BELA VISTA 885 - CHAC. STO ANTONIO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos do petróleo

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

remoção de fase livre.

**POLIBRASIL RESINAS S.A**  
AV AYRTON SENNA DA SILVA 2700 - JARDIM ORATORIO - MAUÁ

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** cádmio, chumbo, mercúrio, isooctano

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**POLIPETRO INDUSTRIAL COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA**  
RUA JOSE CARLOS GEISS 647 - RECR.CAMPEST.JOIA - INDAIATUBA

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** solventes

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

**PORTAL SÃO BERNARDO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.**  
AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 3738 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** GASOLINA E ALCOOL

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## POSTO AVENIDA LEÔNCIO DE MAGALHÃES LTDA

AV LEÔNCIO DE MAGALHÃES 19 - SANTANA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## POSTO BOLA PESADA LTDA. (REDE SHELL)

AVENIDA JANDIRA 1010 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina e óleo lubrificante

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento/tratamento de águas subterrâneas, Extração dos vapores do solo, e " Air Sparging"

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## POSTO BRIGADEIRO LTDA

AV BRIG LUIZ ANTONIO 3535 - JD PAULISTA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

## POSTO CENTRAL DE ARUJA LTDA

AV DOS EXPEDICIONARIOS 1041 - CENTRO - ARUJÁ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos de petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre / skimmer



# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## POSTO CIARA LTDA

AV CARLOS DE CAMPOS 1042 - PARI - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

## POSTO DE SERVICIO 101 LTDA

AV ZELINA 101 - VL ZELINA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

"bioslurping" e remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## POSTO DE SERVIÇO MARELI LTDA

AV ROLAND GARROS 1810 - PQ EDU CHAVES - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Extração de gases

## POSTO DE SERVIÇOS 31 LTDA.

ROD BR 116 (ROD REGIS BITTENCOURT) KM 285 - POTUVERA - ITAPECERICA DA SERRA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre.

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## POSTO DE SERVIÇOS ANTONIO PAES

AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA 3347 - PQ. DAS ARVORES - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre.

## POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS JAU LTDA

R JOAQUIM NABUCO 506 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Diesel e gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento/Tratamento de águas subterrâneas.

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## POSTO DE SERVIÇOS DOIS LTDA

AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 13 - ALTO DA LAPA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

## POSTO DE SERVIÇOS EMAUS LTDA

ESTRADA DO CAMPO LIMPO 5035 - CAMPO LIMPO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento/Tratamento de águas subterrâneas

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## POSTO DE SERVIÇOS NAPOLEAO DE BARROS LTDA.

RUA NAPOLEAO DE BARROS 1120 - VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Gasolina e diesel

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

barreira hidraulica

## POSTO DE SERVIÇOS PIQUERI LTDA.

RUA PEDRO COLAÇO 6 - PIQUERI - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## POSTO DE SERVICOS SAO JOAQUIM LTDA

AV DR TIMOTEO PENTEADO 3770 - VL GALVAO - GUARULHOS

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** Gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## POSTO DE SERVICOS SP2 LTDA

AV PROF CELESTINO BOURROL 530 - LIMAO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento /tratamento de aguas subterraneas

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## POSTO DO COQUEIRO LTDA

RUA SÃO PAULO 295 - VILA SANTA TEREZA - CUBATÃO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** hidrocarbonetos do petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## POSTO GASAMÉRICA LTDA.

PÇA. PANAMERICANA 183 - PINHEIROS - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## POSTO PRESIDENTE J.K. LTDA

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 233 - SANTANA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

## POSTO TREZE - CRUZ DE MALTA LTDA.

AVENIDA CIDADE JARDIM 514 - JD. EUROPA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento/Tratamento de águas subterrâneas, Sistema de Extração de Vapores, Remoção de Solo Contaminado.



# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI ( LIXÃO MUNICIPAL )

RUA DO PAÇO 8 - - BARUERI

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** metano, metais

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

RUA SONIA MARIA 273 - - CARAPICUÍBA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** metano, metais

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

AV DR RUDGE RAMOS 1700 - RUGDE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** metano, metais

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ATERRO SANITÁRIO BANDEIRANTES

RUA MOGEIRO 1580 - PERUS - SÃO PAULO

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** metano, metais

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
ESTR SUZANO RIBEIRAO PIRES KM 14 - - SUZANO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** metais

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

Barreira hidráulica

**PROFUNDIR S/A PRODUTOS PARA ACIARIA E FUNDICAO**  
R PROFUNDIR 282 - VL SAO JORGE - PRAIA GRANDE

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** chumbo, cádmio, alumínio, zinco

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A definir

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## PROLUB - RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA

AV SILVIO DOMINGOS, RONCADOR 309 - DIST. INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** cromo, cadmio e chumbo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES

EST. VICINAL P. PTE À SP ASSIS CHATEAUBRIAND RODOVIA - - PRESIDENTE PRUDENTE

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** cadmio, chumbo, cromo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA

SP 425 SÍTIO CERCADO S/N KM 6,4 - MEMÓRIA - REGENTE FEIJÓ

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** cádmio, cromo, chumbo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## QUÍMICA INDUSTRIAL SUPPLY LTDA.

AVENIDA CASTELO BRANCO 3100 - DIST. INDUSTRIAL - TAPIRAÍ

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** 1,1 dicloroetano

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## RAUL MONTEIRO & CIA LTDA

R ANTONIO DE BARROS 1201 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno Xileno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

## REAL DOIS POSTO DE SERVIÇOS LTDA.

RUA HELVÉTIA 04 - SANTA EFIGENIA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**REBRASOIL RE-REFINADORA BRASILEIRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES LTDA**  
RODOVIA CAMPINAS - MOGI MIRIM KM 146,9 - PIRAPITINGUI - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** borra oleosa ácida

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

**REDE 90 DE POSTOS E SERVIÇOS LTDA**  
RUA CONSELHEIRO SARAIVA 440 BANDEIRA ASTER - SANTANA - SÃO PAULO

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## REDE BANDEIRANTES DE POSTOS DE SERVIÇO LTDA

AV 9 DE JULHO 2500 - JD PAULISTA - JUNDIAÍ

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## REDE BANDEIRANTES DE POSTOS DE SERVIÇOS LTDA

ROD DOS TRABALHADORES KM 29,5 - VL ANI - GUARULHOS

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Gasolina e diesel

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas e remoção da fase livre



# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A

FAZENDA NACIONAL DE IPANEMA FLONA DE IPANEMA - GEORGE OETTERER - IPERÓ

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** Bifenilas Policloradas

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## REGIÃO DOS LAGOS DE SANTA GERTRUDES

ESTRADA MUNICIPAL HORÁCIO JOSÉ PASCON S/Nº ZONA RURAL - - SANTA GERTRUDES

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** chumbo, zinco, cádmio e boro

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de solo contaminado/cobertura de sedimento de fundo dos lagos

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## RHODIA BRASIL LTDA

RODOVIA CONEGO DOMENICO RANGONI S/N KM 58,5 - INDUSTRIAL - CUBATÃO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** solventes halogenados

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Unidade Química de Cubatão (UQC) : Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Parque Perequê e Foco VP-13 : proposta de remediação baseada na remoção e cobertura de resíduos e barreira reativa

## RHODIA BRASIL LTDA

FAZENDA SÃO FRANCISCO S/Nº - FAZ. S. FRANCISCO - PAULÍNIA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** fenol, MTBE e metais

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de resíduos, barreira física e barreira hidráulica

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## RHODIA BRASIL LTDA.

ROD PE MANOEL DA NOBREGA S/N KM 67 - SAMARITÁ - SÃO VICENTE

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** hexaclorobenzeno, pentaclorofenol, 1,2, dicloroetano, tricloroetano, tricloroetileno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Confinamento geotécnico, bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

## RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA

RUA 13 DE MAIO 755 - CENTRO - VALINHOS

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** metais, sódio, sulfatos

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

bombeamento e tratamento das águas subterrâneas e remoção de resíduos

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

**ROBERTO TOGNATO**

ESTR DA OLARIA S/N - PARQUE GENIOLI - CAIEIRAS

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** BHC

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

**ROCKFIBRAS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.**

RODOVIA JOSÉ SARTORELLI S/N KM 3,5 - SANTO ANTONIO - BOITUVA

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** FENOL

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## SATURNIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.

RUA AURÉLIA LUIZA M. ZANON 600 - IPORANGA - SOROCABA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** chumbo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento e Tratamento das águas subterrâneas

## SHELL BRASIL S.A.

AV. PRESIDENTE WILSON 6351 PORTAO 3 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** solventes aromaticos, pesticidas organoclorados, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e metais

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## SHELL BRASIL S/A.

RUA AURIVERDE 2028 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** compostos aromáticos e compostos halogenados

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de resíduos, de solos contaminados e de tanques subterrâneos

## SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ROD SANTOS DUMONT KM 68 - VIRACOPOS - CAMPINAS

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** hidrocarbonetos do petróleo e tricloroetileno

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## SOLVAY INDUPA DO BRASIL S/A

EST DE FERRO SANTOS-JUNDIAI KM 38 - V. ELCLOR - SANTO ANDRÉ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** SOLVENTES HALOGENADOS, MERCÚRIO E OUTROS METAIS

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

CONFINAMENTO GEOTÉCNICO, BARREIRA HIDRÁULICA, REMOÇÃO DE FASE LIVRE

## SOLVAY POLIETILENO LTDA

ESTRADA DE FERRO SANTOS-JUNDIAÍ S/Nº - VILA ELCLOR - SANTO ANDRÉ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** ÓLEO MINERAL, HEXANA, MERCÚRIO E OUTROS METAIS

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA

ESTRADA JACEGUAVA 863 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** solventes halogenados e compostos aromáticos

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de resíduos e barreira reativa piloto

## SQG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

RUA VALDEMAR SELESTIANO DA SILVA 267 - PQ. SÃO VICENTE - MAUÁ

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS, METAIS

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE GASES



# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## SULFABRAS S.A IND QUIMICA

ROD SP 191 S/N KM 51,2 - DISTR. INDUSTRIAL - ARARAS

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** Compostos halogenados e compostos aromáticos

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## SUNSHINE AUTO POSTO LTDA

AL 1º SGTO BASILIO NOGUEIRA DA COSTA 67 - PQ NOVO MUNDO - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Diesel

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Bombeamento/tratamento de águas subterrâneas e remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## SYNGENTA PROTEÇÃO E CULTIVOS LTDA.

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 14171 - BROOKLIN - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Pesticidas nitrogenados.

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de solo e bombeamento e tratamento da água subterrânea.

## TONOLLI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA

ROD D PEDRO I KM 10,1 - PARATEÍ - JACAREÍ

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** chumbo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## TRANSTECHNOLOGY BRASIL LTDA.

AV PRESTES MAIA 230 - V MARIANA - DIADEMA

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** solventes halogenados, substâncias orgânicas voláteis

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## TRUCK WASHING LAVADORA DE CAMINHOS LTDA

SP 332 KM 138 - ITAPUVOSSÚ - COSMÓPOLIS

**Classificação:** avaliada sem proposta de remediação

**Contaminantes:** óleos e solventes halogenados

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## ULTRAFERTIL S/A

AV ENG PLINIO DE QUEIROZ S/N - PIACAGUERA - CUBATÃO

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** FLUORETOS, SULFATO e FÓSFORO

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

## USA CHEMICALS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AV. ATILIO FUZI S/N CH. SAO VICENTE - - PORTO FELIZ

**Classificação:** contaminada

**Contaminantes:** Solventes halogenados

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

A ser definido

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## VALENTE AUTO POSTO E SERVICOS LTDA

ESTR DE NAZARE PAULISTA 2750 - JD NOVO PORTUGAL - GUARULHOS

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de fase livre

## VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - DIVISAO TÉRMICO MOTOR

ROD. ITATIBA-BRAGANÇA PAULISTA KM 0.5 - PONTE NOVA - ITATIBA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** solventes organoclorados, asbestos

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## VERGUEIRO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA

AV. SENADOR VERGUEIRO 3680 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** remediação concluída

**Contaminantes:** GASOLINA

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

## VIAÇÃO AMBAR LTDA.

AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 928 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Óleo Diesel

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

barreira hidráulica e remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

## VIAÇÃO LUWASA LTDA

RUA AMÉRICA 333 - SÃO FRANCISCO - CATANDUVA

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** óleo diesel

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

Remoção de fase livre

## VITORIA AUTO POSTO LTDA.

RUA AFONSINA 259 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** Hidrocarbonetos de petróleo

### Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

### Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

### Processo de remediação:

remoção de fase livre

# Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

WASABA - AUTO POSTO LTDA

AV. NOVA CANTAREIRA 894 - TUCURUVI - SÃO PAULO

**Classificação:** avaliada com proposta de remediação

**Contaminantes:** gasolina, Diesel

## Etapas do gerenciamento da área:

- investigação detalhada     avaliação de risco     concepção da intervenção     projeto de remediação     execução da remediação     monitoramento

## Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- barreiras físicas ou hidráulicas     isolamento da área     proibição de escavações  
 cobertura de resíduos     monitoramento ambiental     remoção de resíduo/solo  
 estabilização de aterro ou vala     monitoramento de explosividade     remoção de fase livre  
 extração de gases     prevenção do consumo de águas     tratamento de líquidos contaminados  
 extração e tratamento de gases     prevenção do consumo de alimentos

## Processo de remediação:

remoção de fase livre

---

**Total de áreas contaminadas**

**255**